

ROMANIA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
SECRETAR GENERAL
Nr. 51/27.96/16.09.2008

JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA ORASULUI GEOAGIU

Parlamentul României
Camera Deputaților

SERVICIUL URBANISM

Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

Nr. 6.117 / 02.09.2008

B.P. Nr. 753 din 17.09.08

CATRE,
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR ,

16.09.2008
MB

Spre stiinta : Administratia Nationala Apele Romane
Directia Apelor Mures ,

Referitor : Lucrari de regularizare a albiei Vaii Geoagiului

Avand in vedere dezastrele care au aparut in ultima perioada in mai multe regiuni ale tarii , va informam ca astfel de probleme sau mai grave pot sa apara si in Orasul Geoagiu , judetul Hunedoara , datorita colmatarii si neefectuarii digurilor de protectie pe Valea Geoagiului .Aceast curs de apa necesita lucrari de regularizare in regim de urgenta , intrucat colecteaza apa din Valea Ardeului , Valea Bacaii si Valea Mazii precum si torentii de pe dealurile invecinate.

In ultimii ani , in urma ploilor torentiale si a viiturilor , nivelul Vaii Geoagiu a depasit de multe ori cotele de inundatii producand pagube insemnate si afectand mari suprafete de terenuri agricole , in unele zone albia raului s-a largit foarte mult , fiind afectate malurile albiei printr-o erodare pronuntata iar in alte zone s-a modificat traseul albiei minore .

Tot din cauza acestor viituri care au dus la colmatarea in unele zone a Vaii Geoagiului, si ca urmare a depasirii neasteptate a cotelor , in vara anului 2006 , a fost necesar sa evacuum peste 500 de cetateni , fiind afectate 29 anexe gospodaresti , 4 case distruse si 16 case avariate .


Desi am facut demersuri catre toate institutiile statului pentru rezolvarea acestei probleme deosebit de grave care poate afecta mii de vieti , factorii de decizie nu au actionat in nici un fel , lucrari de regularizare pe aceasta vale nemai fiind efectuate din anul 1975. Singurele lucrari care s-au executat au fost facute de Primaria Orasului Geoagiu in limita bugetului disponibil , dar lucrarile necesare reabilitarii Vaii Geoagiului necesita sume mult mai mari pe care nu le putem asigura doar din bugetul local.

Depunem alaturat un tabel cu semnăturile cetătenilor care solicită reabilitarea albiei raului Geoagiu fiind afectați de neefectuarea lucrărilor de regularizare și care se simt amenințați în orice moment de situațiile catastrofale care pot apărea.

Ca urmare a acestor sesizări, solicităm promovarea unei investiții pentru corectarea albiei Paraului Geoagiului, construirea unui zid de protecție, precum și decolmatarea albiei, începând din satul Bozes unde se întâlnesc cele trei văi care se varsă în Paraul Geoagiu: Valea Ardeului, Valea Mazii și Valea Bacaiei și până la varsarea în Raul Mureș.

În speranța că vom fi sprijiniți în rezolvarea acestor probleme grave pentru comunitatea locală, ne vom adresa tuturor instituțiilor statului abilitate care ne pot sprijini.

PRIMAR,
Ing. Maris Simion,



SECRETAR,
Jr. Cimpoeșu Maria,

Erodarea malului drept

Gardul Colegiului Tehnic "Al. Borza" Geoagiu

Conductă de gaz metan

Aval



Foto la cca 350 m amonte de pod Malăr

Conductă de gaz metan



Datorită erodării malului drept, conducta de gaz metan este în pericol de prăbușire în albia râului Valea Geoagului, fiind zone unde conducta este suspendată peste mal.



Detaliu

Erodarea malului stâng

Gardul Stațiunii de Cercetare Pomicole Geoagiu




Foto la cca 300 m amonte de pod Malăr

▲Aval

Gardul Stațiunii de Cercetare Pomicole Geoagiu




Foto la 4cca 450 m amonte de pod Mhalăr

Datorită erodării malului stâng, gardul Stațiunii de Cercetare Pomicolă Geoagiu a fost retras în repetate rânduri înspre interior, iar în prezent se află din nou în pericol de prăbușire în albia râului Valea Geoagiului

Ruperea apărătorilor de mal pe str. Calea Romanilor

strada Calea Romanilor



Placi de beton armat
pentru consolidarea
malului



Element de beton
deplasat de viitură