



ROMANIA

BIROU PARLAMENTAR

DEPUTAT IOAN DÎRZU

CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALĂ NR. 1, JUDEȚUL ALBA



ROMANIA

### Întrebare

**Adresată:** Paul Stănescu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice


Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități

Publice

Domnului Petru Bogdan Alexa, Președinte ANRSC

**De către:** Deputat Ioan Dîrzu

Deputat ales în circumscripția electorală nr. 1 ALBA



Nr. 4562A/12.06.2018

**Obiectul întrebării:** Probleme ale serviciului public de canalizare din Alba Iulia

Stimate domnule președinte,

În mai puțin de 2 săptămâni, municipiul Alba Iulia a suferit 2 inundații serioase<sup>1</sup> din cauza sistemului de canalizare care, fiind proiectat deficitar, nu reușește să capteze apa de ploaie. Sute de case și gospodării din Alba Iulia au fost distruse în tot sau în parte, fără ca Apa CTTA (societatea care administrează serviciul de canalizare) sau primarul municipiului Alba Iuliasă răspundă.

Annual, mai multe străzi, gospodării și alei pietonale din Alba Iulia sunt afectate de inundații, după ploi torențiale sau scurte, din cauza sistemelor de canalizare defecte sau incapabile de a colecta întreg volumul de apă și deșeuri reziduale.

Cele mai puternice inundații au fost înregistrate de fiecare dată pe Bulevardul Încoronării din Alba Iulia, aproape de gară și cimitir, în cartierele Maieri 1 și 2, cartierul Lipoveni și zona Cetății Alba Carolina unde apa acoperă partea carosabilă și inundă proprietățile private ale persoanelor.

În ultimii ani, în Alba Iulia s-au înregistrat averse de ploaie care cumulau 25- 30 de litri pe metru pătrat<sup>2</sup>. În tot acest timp, sistemele de canalizare nu au fost reabilitate astfel

<sup>1</sup> <https://ziarulunirea.ro/foto-video-strazi-din-zona-garii-din-alba-iulia-inundate-dupa-o-ploaie-torentiala-477320/>; accesat la data de 08.06.2018.

<https://alba24.ro/live-alba-iulia-din-nou-sub-apa-inundatii-dupa-furtuna-de-joii-658850.html>; accesat la data de 10.06.2018.

<http://www.mediafax.ro/social/ploaie-torentiala-la-alba-iulia-mai-multe-strazi-au-fost-inundate-circulatia-se-desfasoara-cu-dificultate-foto-video-17246472>; accesat la data de 08.06.2018.

<sup>2</sup> <http://www.mediafax.ro/social/galerie-foto-gospodarii-si-drumuri-publice-din-alba-iulia-inundate-dupa-o-ploaie-torentiala-16268617>; accesat la data de 10.09.2017.



ROMANIA

BIROU PARLAMENTAR

DEPUTAT IOAN DÎRZU

CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALĂ NR.1. JUDEȚUL ALBA



ROMANIA

încât fenomenul inundațiilor să fie oprit, deși s-au mai formulat petiții ale cetățenilor cu privire la aceeași problemă.

În calitate de deputat PSD de Alba, am fost sesizat de zeci de persoane nemulțumite de modul în care le-au fost soluționate petițiile și prejudiciate de distrugerea caselor de către inundații.

În drept,

Conform art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 14, Consiliul local are obligația de a *"asigura, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubritate, energie termică, iluminat public și transport public local, după caz;"*.

De asemenea, în sensul Legii nr. 51/2006, **obligatia asigurării bunei funcționări a serviciului public local de canalizare și epurare a apelor uzate le revine autorității administrației publice locale, în speță Consiliului local Alba Iulia și Primarului municipiului Alba Iulia, și operatorului serviciului de utilitate publică, în speță Apa CTTA S.A.**

Totodată, art. 36, alin. (2) din Legea nr. 51/2006 prevede că *"Operatorii serviciilor de utilități publice au față de utilizatori următoarele obligații principale: b) să ia măsuri imediate pentru remedierea unor defecțiuni, deranjamente sau avarii apărute în funcționarea sistemelor de utilități publice și să limiteze durata intervențiilor;"*. Apreciind că inundațiile din Alba Iulia sunt cauzate de defecțiunile la sistemul de canalizare și de nerespectarea dimensiunilor minime ale cilindrilor de canalizare, obligația de reparare și stopare a efectelor vătămătoare îi revine societății Apa CTTA S.A.

Același articol stabilește în sarcina operatorului obligația de a plăti *"despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;"* (lit. d). Distrugerea în tot sau în parte a unor părți din imobilele situate pe străzile inundate creează o obligație de despăgubire pentru prejudiciile patrimoniale create în sarcina operatorului și a autorității administrației publice locale. Cetățenii vătămăți solicită autorității naționale de reglementare să impună operatorului și autorității administrației publice locale înlăturarea cauzelor tehnice provocatoare de inundații.

O cauză principală a provocării inundațiilor pe străzile mai sus menționate este diametrul mult prea mic al conductelor de canalizare și al capacelor de scurgere ale sistemului



ROMANIA

BIROU PARLAMENTAR

DEPUTAT IOAN DÎRZU

CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALA NR. 1, JUDETUL ALBA



ROMANIA

de canalizare. În acest sens, vă aducem la cunoștință faptul că Ordinul nr. 2901/2013 stabilește diametrele minime pe care sistemele de canalizare trebuie să le aibă. În acest sens, Art. 2.1.2.3. prevede: "(1) *Diametrul minim pentru colectoarele de canalizare se consideră:*

*a) Dn 250mm pentru rețele de ape uzate în sistem separativ (divizor);*  
*b) Dn 300mm pentru rețele de ape meteorice (sistem separativ) și rețele în sistem unitar.*

*(2) Pot fi adoptate pentru rețele noi DN=200 mmm în următoarele condiții:*  
*a) rețele de ape uzate (sistem separativ), colectoarele stradale cu  $L_{max} \leq 100 <$*   
*b) gradul de umplere  $a \leq 0,5 <$*   
*c) diferența între diametrul colectorului de canalizare și diametrul racordului min. 50mm;"*

Dacă, în efectuarea lucrărilor, s-a ținut cont de dimensiunile de la alin. (2) ale Art. 2.1.2.3, măsura a fost una evident eronată în raport un urmările situației de fapt, respectiv cu inundațiile care nu au putut fi stopate pe calea evacuării prin sistemele de canalizare. Astfel, proiectantul și prestatorul serviciului de racordare/ montare a sistemului de canalizare au comis o neglijență gravă prin neaprecierea corectă a diametrelor necesare nunei funcționări a sistemului de canalizare, provocând prejudicii patrimoniale și nepatrimoniale locuitorilor străzilor afectate.

Cu privire la obligativitatea operatorului de serviciu public, în speță Apa CTTA S.A, de a cunoaște cantitatea și natura apelor preluate în rețea de canalizare și de a preveni eventualele pericole, Art. 1.2., alin. (3) din Ordinul nr. 2901/2013 prevede că: "*Preluarea oricărei categorii de calitate de ape uzate în rețeaua publică va fi condiționată de:*

*a) Asigurarea funcționării rețelei publice fără deteriorări, influențe asupra materialului, pericole sau limitări ale exploatării în siguranță;*

*b) Limitarea oricăror influențe negative asupra proceselor biologice dn stația de epurare;*

*c) Cunoașterea permanentă a volumelor de ape uzate și cantităților de poluanți (materii în suspensie, substanțe organice – CBO5, N și P)."*

În speță, operatorul de serviciu de utilitate publică nu a respectat prevederile Art. 1.2. alin. (3), sistemul de canalizare nefăcând față la volumul de apă rezultat din averse, inundațiile și deșeurile reziduale blocând scurgerile și deteriorând în parte infrastructura de canalizare.



ROMANIA

BIROU PARLAMENTAR

DEPUTAT IOAN DÎRZU

CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALĂ NR. 1 JUDEȚUL ALBA



ROMANIA

Referitor la o altă cauză care a determinat de-a lungul timpului inundații pe străzile mai sus menționate, există suspiciuni rezonabile ale petenților cu privire la săvârșirea unei neglijențe în serviciu a personalului de la stația de pompe a societății Apa CTTA S.A., prin faptul că cei responsabili de deschiderea pompelor, în cazul unor ploi torențiale, nu își îndeplinesc atribuțiile de serviciu, justificând că deschiderea pompelor creează costuri variabile suplimentare, neacceptate de managementul societății. Prin urmare, angajații Apa CTTA S.A sunt puși să nu deschidă pompele de evacuar în cazul unor ploi masive, fiind constrânși de decizia managementului societății care dorește să nu aibă costuri suplimentare la energia electrică.

Având în vedere situația descrisă, în temeiul art. 193, 194 și 197 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele aspecte:

1. Să dispuneți efectuarea unui control cu scopul de a se afla dacă informațiile furnizate privind ne deschiderea pompelor de către angajați în cazul tuturor ploilor torențiale, la decizia managementului societății, se realizează/ nu se realizează cu scopul reducerii cheltuielilor la energia electrică. Vă rugăm să îmi comunicați dacă ați efectuat un control, dacă fapta există și ce măsuri administrative ați dispus.

2. Să îmi furnizați valorile diametrelor tuturor colectoarelor de canalizare din Alba Iulia și motivele tehnice pentru care s-au decis respectivele dimensiuni.

3. Să solicitați operatorului de servicii de utilitate publică Apa CTTA Alba Iulia efectuarea de lucrări de reparații a sistemelor de canalizare aflate pe străzile inundate în ultimii ani.

4. Să dispuneți efectuarea unui control general cu privire la calitatea serviciilor de utilitate publică furnizate de Apa CTTA Alba Iulia și Primăria municipiului Alba Iulia conform atribuțiilor dvs. legale și să-mi comunicați rezultatele verificării.

5. Să-mi comunicați dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, operatorul Apa CTTA Alba Iulia prestează servicii publice de calitate, ținând cont de faptul că inundațiile din Alba Iulia au produs pagube majore locuințelor și gospodăriilor cetățenilor.

6. Să-mi comunicați dacă tarifele impuse de Apa CTTA sunt legal stabilite și justificate în raport cu serviciile pe care le prestează.

Cu deosebită considerație,

Deputat

Ioan Dîrzu