



Nr. 1169B/03.03.2026

**Parlamentul României
Camera Deputaților**

Grupul Parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

Interpelare

Către: **Domnul Alexandru-Florin Rogobete,** Ministru, Ministerul Sănătății

De la: **Domnul Deputat Daniel-Cătălin Ciornei,** Deputat în Circumscripția electorală nr. 26, Maramureș

Obiect: Clarificări privind potabilitatea apei furnizate în municipiul Baia Mare și județul Maramureș, în baza raportărilor Direcției de Sănătate Publică Maramureș (2020–2024) și măsurile dispuse în cazul depășirilor parametrilor de calitate.

Domnule ministru,

În urma unor solicitări oficiale adresate societății SC VITAL SA Baia Mare, Primăriei Baia Mare și Consiliului Local Baia Mare, în temeiul Legii nr. 544/2001, am formulat un set extins de întrebări privind avariile recente din rețeaua de alimentare cu apă, calitatea apei furnizate populației și modul în care operatorul gestionează situațiile de risc sanitar. Ultimele întrebări din acea solicitare au vizat direct informațiile conținute în raportările Direcției de Sănătate Publică Maramureș pentru anul 2024 și anii anteriori.

Conform datelor menționate în aceste raportări, în probele de apă analizate ar fi fost identificate concentrații crescute de aluminiu, mangan și fier, precum și indicatori microbiologici precum enterococi fecali și alte bacterii asociate contaminării. Aceste elemente ridică o problemă de interes public major, deoarece apa furnizată prin rețeaua publică este facturată și comercializată drept apă potabilă.

Anexez prezentei interpelări copia raportului Direcției de Sănătate Publică Maramureș pentru anul 2024 privind calitatea apei destinate consumului uman, document pe care l-am primit în copie, și solicit confirmarea oficială dacă acesta este identic și integral conform cu documentul oficial existent în evidențele Direcției de Sănătate Publică Maramureș și transmis către Ministerul Sănătății.

Având în vedere atribuțiile Ministerului Sănătății în coordonarea și controlul activității direcțiilor de sănătate publică județene, precum și responsabilitatea legală privind supravegherea calității apei destinate consumului uman, consider necesară o clarificare oficială, completă și documentată a situației reale privind potabilitatea apei furnizate populației din Baia Mare și din celelalte localități din județul Maramureș.

Scopul prezentei interpelări este de a stabili fără echivoc: dacă apa care curge la robinet în Baia Mare este potabilă în sensul legislației în vigoare, dacă au existat depășiri ale parametrilor fizico-chimici sau microbiologici, ce măsuri au fost dispuse și care este impactul asupra sănătății populației.

Prin urmare, domnule ministru, vă rog să imi comunicați următoarele:

1. Raportul Direcției de Sănătate Publică Maramureș pentru anul 2024 privind calitatea apei destinate consumului uman, pe care l-am primit în copie, este identic și integral conform cu documentul oficial existent în evidența Direcția de Sănătate Publică Maramureș și transmis către Ministerul Sănătății?

2. Solicitez transmiterea rapoartelor anuale complete privind calitatea apei potabile în județul Maramureș pentru anii 2020, 2021, 2022, 2023 și 2024.

3. În ce stadiu se află raportul pentru anul 2025 și la ce dată estimată va fi finalizat și făcut public?

4. Este apa furnizată populației din municipiul Baia Mare și din celelalte localități din județ considerată, în prezent, potabilă în sensul legislației în vigoare? Solicit un răspuns explicit: da sau nu.

5. Au existat în perioada 2020–2024 situații în care apa furnizată populației nu a îndeplinit condițiile legale de potabilitate? Dacă da, precizați localitățile și intervalele de timp.

6. Indicați toți parametrii fizico-chimici și microbiologici analizați în perioada 2020–2024.

7. Pentru fiecare parametru la care s-au constatat depășiri, precizați:

- limita maximă admisă conform legislației;
- valoarea maximă efectiv înregistrată;
- localitatea și perioada în care s-a constatat depășirea;
- frecvența acestor depășiri.

8. Confirmați dacă au existat depășiri privind metale, compuși anorganici, substanțe rezultate din tratarea apei, pesticide, nitrați, amoniu sau alți contaminanți chimici, precum și indicatori microbiologici, inclusiv bacterii de contaminare fecală sau alți agenți potențial patogeni.

9. Care sunt efectele asupra sănătății populației ale consumului de apă cu depășiri ale parametrilor fizico-chimici, pe termen scurt și pe termen lung?

10. Care sunt efectele asupra sănătății în cazul contaminării microbiologice a apei, în special pentru copii, vârstnici și persoane cu afecțiuni cronice?

11. Există date epidemiologice sau analize interne care indică posibile corelații între calitatea apei din județul Maramureș și incidența unor afecțiuni?

12. Probele analizate de DSP au fost prelevate din rețeaua publică de distribuție sau de la robinetul consumatorului final?

13. Dacă prelevarea s-a realizat de la robinet, este această metodă conformă normelor metodologice privind monitorizarea apei potabile?

14. A fost realizată o analiză comparativă între probele din rețeaua operatorului și cele din instalațiile interioare ale imobilelor, pentru a determina cu certitudine sursa eventualelor depășiri?

15. Operatorul SC VITAL SA susține că unele valori pot fi influențate de instalațiile vechi ale blocurilor. Există dovezi tehnice oficiale care confirmă sau infirmă această afirmație?

16. În perioadele în care apa furnizată în Baia Mare a avut culoare maronie și conținea impurități vizibile în urma unor avarii sau lucrări, era aceasta potabilă din punct de vedere legal?

17. Dacă era potabilă, în baza căror analize și după ce interval de timp de la reluarea furnizării a fost declarată sigură pentru consum?

18. Dacă nu era potabilă, de ce nu a fost emisă o avertizare publică explicită privind interdicția de consum?

19. În cazul depășirilor constatate, pe cine a informat oficial DSP Maramureș și la ce dată?

20. Ce măsuri au fost dispuse: avertizări publice, restricții de consum, termene de remediere, sancțiuni contravenționale?

21. Au fost aplicate amenzi? Dacă da, care este cuantumul total și pentru ce abateri?

22. Au fost formulate sesizări sau plângeri penale în situațiile în care s-a constatat furnizarea de apă neconformă care putea pune în pericol sănătatea populației? Dacă da, către ce organe și în ce stadiu se află aceste dosare?

23. Dacă nu au fost formulate plângeri penale, care este justificarea legală pentru această decizie, în contextul eventualelor depășiri ale parametrilor de potabilitate?

24. A fost informat Ministerul Sănătății despre fiecare situație de neconformitate? Există corespondență oficială în acest sens?

25. A fost informată populația în mod complet și transparent ori de câte ori apa nu a îndeplinit condițiile legale de potabilitate?

26. Consideră Ministerul Sănătății că depășirile repetate ale parametrilor apei potabile într-un municipiu reședință de județ pot constitui un risc major pentru sănătatea publică?

Cu speranța ca răspunsurile vor fi directe și strict la solicitare, fără trimiteri spre alte cercetări documentare, vă mulțumesc anticipat și vă asigur de întregul meu respect.

Aștept răspunsul în formă scrisă.

Vă mulțumesc,

Deputat,

Ciornei Daniel-Cătălin

Deputat AUR, circumscripția nr. 26 – Maramureș

ANEXĂ:

TEMPLATE
RAPORT JUDEȚEAN CALITATEA APEI POTABILE
2024

DSP...MARAMUREȘ...

1. Nr. total Zone de Aprovizionare :...74... din care Nr. ZAP Mari...10... Nr. ZAP Mici...64...
2. Nr. total rezidenți județ... 508.261 ...
3. Nr. total de consumatori:...305.286...din care Nr. consumatori în ZAP Mari...193.749...
4. Sursa de apă ZAP Mari:
ROMM-L-001 mmbaiam1- BAIA MARE-sursa suprafață Lac de acumulare- Barajul Strâmtori Firiza- BERDU-
ROMM-L-002 mmbaiam2- BAIA MARE-sursa suprafață Lac de acumulare- Barajul Strâmtori Firiza- BERDU-
ROMM-L-003 mmsighet- SIGHET -front captare subteran pe malul stâng al râului Tisa - la CRĂCIUNEȘTI
ROMM-L-004 mmviseu- VISEU DE SUS -front captare subteran pe malul drept al râului Vișeu
ROMM-L-005 mmbaiasprie1limpedea- BAIA SPRIE -sursă mixtă-
ROMM-L-006 mmmuntepoiieni- POIENILE DE SUB MUNTE -sursa suprafață – râul Socolău
ROMM-L-007 mmborsa1fantana- BORSA – front captare subteran –izvor Fântâna
ROMM-L-008 mmbaiam4- RURAL 2 COLTAU-SĂCĂLĂȘENI- sursa suprafață Lac de acumulare- Barajul Strâmtori Firiza- BERDU-
ROMM-L-009 mmbaiam3- RURAL 1 GROSİ-COPALNIC- sursa suprafață Lac de acumulare- Barajul Strâmtori Firiza- BERDU
ROMM-L-010 mmtautii1magheraus-TAUTII MĂGHERĂUȘ -sursa suprafață Lac de acumulare- Barajul Strâmtori Firiza- BERDU-
5. Volum de apă distribuit în ZAP Mari:... 50.777...mc/zi, Volum total de apă distribuit:...67.110...mc/zi
6. Nr. total de analize efectuate în cadrul monitorizării de audit ...2.595
7. Nr. total de analize efectuate în cadrul monitorizării operaționale...16.704
8. Nr. total de analize neconforme/parametru/ ZAP : ... ; %
Nr. total de analize neconforme ...199... , reprezentând 1,03% din nr.total de analize efectuate (19.299)
în cadrul monitorizărilor operaționale și de audit

9. Informații privind NECONFORMITĂȚILE:

Zap afectat: ROMM-L-001 mmbaiam1 / zona urbană 1/
Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - Lac de acumulare- Barajul Strâmtori Firiza- BERDU-
Numărul consumatorilor posibil afectați: 57.200
Parametrul neconform: Pb, Bc, Turb
Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Pb (29,1 µg/l), Bc (20 UFC/CFU/dl) , Turb(8,72 NTU)
Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la
conformare): Pb (2024.04.10-2024.05.09), Bc (2024.08.21-2024.08.21), Turb (2024.11.04-2024.11.05)...

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : -alte + deficiențe în tratare-
Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
Calendarul remediilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor
neconforme
Informarea consumatorilor: prin opertorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-L-002 mmbaiam2 / zona urbană 2/

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - Lac de acumulare- Barajul Strămtori Firiza- BERDU-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 59.142

Parametrul neconform: Bc, Cl.Rez

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (20 UFC/CFU/dl) , Cl.Rez (0.04 mg/l)

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bc (2024.07.21-2024.07.21), Cl.Rez (2024.10.14-2024.10.15)...

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme

Informarea consumatorilor: prin opertorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-001 mmsuciugrosi

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - front capture subteran-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 2750

Parametrul neconform: Bc,Ec, Ecc, Cl.Rez, Turb

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (3357 UFC/CFU/dl) , Ec (57 UFC/CFU/dl) , Ecc (140 UFC/CFU/dl) , Cl.Rez (0.00 mg/l) , Turb(12,7 NTU)

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bc (2024.02.15-2024.12.31), Ec (2024.02.15-2024.12.31), Ecc (2024.07.26-2024.12.31), Cl.Rez (2024.07.24-2024.12.31), Turb (2024.02.06-2024.12.31).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme

Informarea consumatorilor: prin opertorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-002 mmtglapus1

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - front capture Râoaia

Numărul consumatorilor posibil afectați: 5000

Parametrul neconform: Fe, Cl.Rez

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Fe (640 µg/l) , Cl.Rez (1,28 mg/l)

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Fe (2024.05.14-2024.06.13), Cl.Rez (2024.06.03-2024.09.16)....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme

Informarea consumatorilor: prin opertorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-003 mmviseudejos

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - pâraul Valea Morii-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 800

Parametrul neconform: Bc, Cl.Rez, Mn

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (15 UFC/CFU/dl), Cl.Rez (00.02 mg/l) , Mn (1113.5µg/l)

Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): Bc (2024.08.02-2024.09.03), Cl.Rez (2024.07.31-2024.09.03), Mn (2024.07.31-2024.10.30).....

Cauza depăşirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficienţe în tratare-
Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătăţirea tratării;
Calendarul remedierilor:- înştiinţarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme

Informarea consumatorilor: prin opertorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-004mmsalistea1gara

Sursa de apă: profunzime/ suprafaţă (nume): - front capture subteran-

Numărul consumatorilor posibil afectaţi: 1945

Parametrul neconform: Bc,Ec, Ecc, Cl.Rez

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (811UFC/CFU/dl) , Ec (1 UFC/CFU/dl) , Ecc (3UFC/CFU/dl) , Cl.Rez (0.02 mg/l)

Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): Bc (2024.08.02-2024.11.11), Ec (2024.08.02-2024.11.11), Ecc (2024.08.02-2024.11.11), Cl.Rez (2024.07.31-2024.11.11).....

Cauza depăşirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficienţe în tratare-
Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătăţirea tratării;
Calendarul remedierilor:- înştiinţarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme

Informarea consumatorilor: prin opertorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-005mmbaiam3lunci /cart. Ferneziu/

Sursa de apă: profunzime/ suprafaţă (nume): - Lac de acumulare- Barajul Strâmtori Firiza- BERDU-

Numărul consumatorilor posibil afectaţi: 1600

Parametrul neconform: Al, Fe

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Al (345 µg/l) , Fe (410 µg/l /dl)

Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): Al (2024.09.02-2024.09.10), Fe(2024.08.14-2024.09.10).....

Cauza depăşirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficienţe în tratare-
Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătăţirea tratării;
Calendarul remedierilor:- înştiinţarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme

Informarea consumatorilor: prin opertorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-006mmulmeni

Sursa de apă: profunzime/ suprafaţă (nume): - front capture subteran-

Numărul consumatorilor posibil afectaţi: 4500

Parametrul neconform: Mn, Fe, Cl.Rez

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Mn (733.2 µg/l), Fe (347,8 µg/l), Cl.Rez (0.04 mg/l)

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Mn(2024.04.04-2024.11.04),Fe (2024.10.31-2024.11.04), Cl.Rez (2024.10.31-2024.11.04),

.....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-
Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme
Informarea consumatorilor: prin operatorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-007 mmfarcasa

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - puțuri forate de mare adâncime-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 3500

Parametrul neconform: Amoniu, Cl.Rez,

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (3,53 mg/l) , Cl.Rez (min. 0.04 mg/l ,
Max. 2.54 mg/l) ,

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Amoniu (2024.01.31-2024.11.26), Cl.Rez (2024.01.31-2024.11.26),

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-
Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme
Informarea consumatorilor: prin operatorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-008 mmbaiam4blidari

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - Valea Blidari

Numărul consumatorilor posibil afectați: 1600

Parametrul neconform: Ecc, Al

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Ecc (25 UFC/CFU/dl) , Al (590 µg/l)

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Ecc (2024.06.26-2024.09.30), Al (2024.07.22-2024.08.14).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-
Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme
Informarea consumatorilor: prin operatorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-009mmocna1

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - front captare subteran-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 1900

Parametrul neconform: Bc,Ec, Ecc, Cl.Rez

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (1384 UFC/CFU/dl) , Ec (75 UFC/CFU/dl) , Ecc (43 UFC/CFU/dl) , Cl.Rez (0.02 mg/l)

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bc (2024.06.26-2024.12.31), Ec (2024.06.26-2024.12.31), Ecc (2024.06.19-2024.12.31), Cl.Rez (2024.06.24-2024.12.31).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme
Informarea consumatorilor: prin operatorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-010 mmbudesti

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - captare suprafață Sub Gutin-
Numărul consumatorilor posibil afectați: 1.900
Parametrul neconform: Bc, Ec, Ecc, Clostridium perfringens, Cl.Rez
Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (490UFC/CFU/dl) , Ec (91UFC/CFU/dl) , Ecc (5 UFC/CFU/dl) , Clostridium perfringens(4UFC/CFU/dl) , Cl.Rez (0.04 mg/l) ,
Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bc (2024.11.27-2024.12.31), Ec (2024.11.27-2024.12.31), Ecc (2024.11.27-2024.12.31), Clostridium perfringens(2024.11.27-2024.12.31), Cl.Rez 2024.11.25-2024.12.31),
Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-
Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme
Informarea consumatorilor: prin operatorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-011 mmstramtura

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - captare de suprafață râul Iza-
Numărul consumatorilor posibil afectați: 3100
Parametrul neconform: Bc, Ec, Ecc, Clostr., Cl.Rez, Fier
Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (660000 UFC/CFU/dl) , Ec (309 UFC/CFU/dl) , Ecc (49 UFC/CFU/dl), Clostridium perfringens(67UFC/CFU/dl), Cl.Rez (0.04 mg/l) , Fier(328,3 µg/l)
Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bc (2024.07.05-2024.12.31), Ec (2024.07.05-2024.12.31), Ecc (2024.07.05-2024.12.31), Clostridium perfringens (2024.07.05-2024.12.31), Cl.Rez (2024.07.03-2024.12.31), Fier (2024.07.03-2024.12.31),.....
Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-
Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme
Informarea consumatorilor: prin operatorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-012 mmardusat

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - puț forat de mare adâncime-
Numărul consumatorilor posibil afectați: 1600
Parametrul neconform: Cl.Rez, Fier
Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Cl.Rez (3.85 mg/l) , Fier (578 µg/l)
Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Cl.Rez (2024.03.18-2024.05.15), Fier (2024.03.18-2024.12.31),.....
Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-
Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme

Informarea consumatorilor: prin operatorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-013 mmpetrova

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - izvoare captate -

Numărul consumatorilor posibil afectați: 1500

Parametrul neconform: Bc,Ec, Ecc, Cl.Rez

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (3357 UFC/CFU/dl) , Ec (57 UFC/CFU/dl) , Ecc (140 UFC/CFU/dl) , Cl.Rez (0.00 mg/l)

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bc (2024.09.04-2024.12.31), Ec (2024.09.04-2024.12.31), Ecc (2024.09.04-2024.12.31), Cl.Rez (2024.09.02-2024.12.31).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme

Informarea consumatorilor: prin operatorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-014 mmsapanta

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - izvoare + Valea Săpânței-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 1950

Parametrul neconform: Bc,Ec, Ecc, Clostridium perfringens , Cl.Rez

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (10027UFC/CFU/dl) , Ec (227UFC/CFU/dl) , Ecc (53 UFC/CFU/dl) , Clostridium perfringens (5 UFC/CFU/dl), Cl.Rez (0.02 mg/l)

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bc (2024.08.02-2024.12.31), Ec (2024.08.02-2024.12.31), Ecc (2024.08.02-2024.12.31), Clostridium perfringens (2024.08.02-2024.12.31), Cl.Rez (2024.07.31-2024.12.31),

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme

Informarea consumatorilor: prin operatorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-015 mmbotiza

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - izvoare captate -

Numărul consumatorilor posibil afectați: 1717

Parametrul neconform: Bc,Ec, Ecc, Cl.Rez

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (109 UFC/CFU/dl) , Ec (24 UFC/CFU/dl) , Ecc (32 UFC/CFU/dl) , Cl.Rez (0.04 mg/l)

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bc (2024.11.01-2024.12.31), Ec (2024.11.01-2024.12.31), Ecc (2024.11.01-2024.12.31), Cl.Rez (2024.10.30-2024.12.31).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme

Informarea consumatorilor: prin operatorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-016 mmsacel

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): -izvoare captate -

Numărul consumatorilor posibil afectați: 1300

Parametrul neconform: Bc,Ec, Ecc, Cl.Rez

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (368 UFC/CFU/dl), Ec (8 UFC/CFU/dl), Ecc (5UFC/CFU/dl) , Cl.Rez (0.02 mg/l)

Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bc (2024.08.02-2024.10.08), Ec (2024.08.02-2024.10.08), Ecc (2024.08.02-2024.10.08), Cl.Rez (2024.07.31-2024.10.08).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme

Informarea consumatorilor: prin operatorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-017 mmseini1centru

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - puț forat-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 4242

Parametrul neconform: Mn

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Mn (135,5 µg/l)

Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Mn (2024.07.01-2024.12.31).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme

Informarea consumatorilor: prin operatorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-018 mmbarsana

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - front captare subteran- mai drept r. Iza

Numărul consumatorilor posibil afectați: 1700

Parametrul neconform: Bc, Ecc, Cl.Rez

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (53UFC/CFU/dl) , Ecc (3 UFC/CFU/dl) , Cl.Rez (0.05 mg/l)

Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bc (2024.11.28-2024.12.31), Ecc (2024.11.28-2024.12.31), Cl.Rez (2024.11.26-2024.12.31).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme

Informarea consumatorilor: prin operatorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-019mmseini3turnliceu

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - puț forat-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 2300

Parametrul neconform: Nitrați, Cl.Rez, Mn

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Nitrați (79,42 mg/l) , Cl.Rez (0.06 mg/l) , Mn (257,5 μg/l)

Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Nitrați (2024.10.16-2024.11.12), Cl.Rez (2024.10.16-2024.11.06), Mn(2024.10.16-2024.12.31).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme

Informarea consumatorilor: prin opertorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-020 mmcavnic1valeaalba

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - captare Valea Albă-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 1140

Parametrul neconform: Bc, Cl.Rez

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (6 UFC/CFU/dl) , Cl.Rez (0.02 mg/l)

Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bc (2024.05.14-2024.05.14), Cl.Rez (2024.05.13-2024.05.14).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme

Informarea consumatorilor: prin opertorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-021 mmsalsig

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - front captare subteran-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 1640

Parametrul neconform: Cl.Rez

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Cl.Rez (3,28mg/l)

Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare);, Cl.Rez (2024.07.01-2024.08.13).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme

Informarea consumatorilor: prin opertorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-022 mmnistru

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - captare pârâul Mintoasa-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 1210

Parametrul neconform: Bc, Ec, Ecc, Cl.Rez

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (1134 UFC/CFU/dl) , Ec (4 UFC/CFU/dl) , Ecc (21 UFC/CFU/dl) , Cl.Rez (0.04mg/l)

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bc (2024.07.17-2024.08.06), Ec (2024.07.17-2024.08.06), Ecc (2024.07.17-2024.08.06), Cl.Rez (2024.07.15-2024.12.31).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-
Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme
Informarea consumatorilor: prin opertorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-023 mmgardani

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - 3 puțuri de mre adâncime-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 1200

Parametrul neconform: Amoniu, Mn, Cl.Rez

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: , Amoniu (2,6 mg/l) , Mn (354,8 µg/l), Cl.Rez (0.06 mg/l)

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Amoniu (2024.06.25-2024.12.31), Mn (2024.07.22-2024.12.31), Cl.Rez (2024.07.22-2024.12.31).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-
Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme
Informarea consumatorilor: prin opertorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-024 mmleordina

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): -captare Valea Cucului-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 1000

Parametrul neconform: Bc,Ec, Ecc, Cl.Rez

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (25 UFC/CFU/dl) , Ec (1 UFC/CFU/dl) , Ecc (3 UFC/CFU/dl) , Cl.Rez (0.02 mg/l)

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bc (2024.09.05-2024.12.31), Ec (2024.09.05-2024.12.31), Ecc (2024.09.05-2024.12.31), Cl.Rez (2024.09.03-2024.12.31),.....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-
Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme
Informarea consumatorilor: prin opertorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-025 mmocna2breb

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - front captare subteran-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 1000

Parametrul neconform: Bc,Ec, Ecc, Cl.Rez

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (1008 UFC/CFU/dl) , Ec (8UFC/CFU/dl) , Ecc (72 UFC/CFU/dl) , Cl.Rez (0.02 mg/l)

Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bc (2024.09.05-2024.12.31), Ec (2024.09.05-2024.12.31), Ecc (2024.07.19-2024.12.31), Cl.Rez (2024.09.03-2024.12.31).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-
Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme
Informarea consumatorilor: prin opertorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-026mmcalinesti

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - captare dren-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 1100

Parametrul neconform: Bc,Ec, Ecc, Cl.Rez

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (959 UFC/CFU/dl) , Ec (31 UFC/CFU/dl) , Ecc (174 UFC/CFU/dl) , Cl.Rez (0.05 mg/l)

Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bc (2024.11.27-2024.12.31), Ec (2024.11.27-2024.12.31), Ecc (2024.11.27-2024.12.31), Cl.Rez (2024.11.25-2024.12.31).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-
Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme
Informarea consumatorilor: prin opertorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-027 mmsalisteabaleasa

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - captare Baleasa –Valea Runcului-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 1628

Parametrul neconform: Bc,Ec, Ecc, Cl.Rez, Turb

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (1605 UFC/CFU/dl) , Ec (200UFC/CFU/dl) , Ecc (10 UFC/CFU/dl) , Cl.Rez (0.02mg/l)

Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bc (2024.08.02-2024.11.19), Ec (2024.08.02-2024.11.19), Ecc (2024.08.02-2024.11.19), Cl.Rez (2024.07.31-2024.11.11)

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-
Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme
Informarea consumatorilor: prin opertorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-028 mmsatulung1primarie

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - izvoarele subterane Voivodeasa-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 2750

Parametrul neconform: Bc, Ecc, Amoniu, Nitriți, Fier

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (10 UFC/CFU/dl) , Ecc (3 UFC/CFU/dl) , Amoniu (2.63 mg/l) , Nitriți (1.56 mg/l) Fe (376, µg/l)

Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bc (2024.08.09-2024.10.15), Ecc (2024.08.09-2024.10.15), Amoniu (2024.10.15-2024.12.31), Nitriți (2024.10.15-2024.12.31), Fe (2024.10.15-2024.12.31),

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-
Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme
Informarea consumatorilor: prin opertorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-029 mmpoienileizei

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - izvoare captate

Numărul consumatorilor posibil afectați: 818

Parametrul neconform: Bc,Cl.Rez

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (49 UFC/CFU/dl) , Cl.Rez (0.04 mg/l)

Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bc (2024.10.31-2024.12.31), Cl.Rez (2024.10.29-2024.12.31).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-
Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme
Informarea consumatorilor: prin opertorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-030 mmseini2viileapei

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - puțuri forate-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 635

Parametrul neconform: Fe, Cl.Rez

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Fe (355.8 µg/l) , Cl.Rez (0.02 mg/l)

Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Fe (2024.01.07-2024.07.15), Cl.Rez (2024.07.01-2024.07.15).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-
Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme
Informarea consumatorilor: prin opertorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-031 mmrepedea

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - captare pârâul Tomnatec-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 1520

Parametrul neconform: Bc,Ec, Ecc, Cl.Rez

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (24 UFC/CFU/dl) , Ec (1 UFC/CFU/dl) , Ecc (140 UFC/CFU/dl) , Cl.Rez (0.01 mg/l)

Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bc (2024.09.04-2024.12.31), Ec (2024.09.04-2024.12.31), Ecc (2024.09.04-2024.12.31), Cl.Rez (2024.09.02-2024.12.31).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-
Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme

Informarea consumatorilor: prin operatorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-032 mmronadesus

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - front captare -

Numărul consumatorilor posibil afectați: 518

Parametrul neconform: Bc, Ec, Ecc, Cl.Rez, Mn

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (197UFC/CFU/dl) , Ec (6 UFC/CFU/dl) , Ecc (7 UFC/CFU/dl) , Cl.Rez (0.02 mg/l) , Mn(656.3 µg/l)

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bc (2024.11.28-2024.12.31), Ec (2024.11.28-2024.12.31), Ecc (2024.11.28-2024.12.31), Cl.Rez (2024.11.26-2024.12.31), Mn (2024.11.26-2024.12.31).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme

Informarea consumatorilor: prin operatorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-033 mmbaiut

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - captare suprafață Pârâul Alb-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 930

Parametrul neconform: Al, Cl.Rez, Mn

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Al (316.67 µg/l) , Cl.Rez (0.07mg/l) , Mn (78.4 µg/l)

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): : Al (2024.06.26-2024.10.22), Cl.Rez (2024.06.26-2024.07.15), Mn (2024.10.22-2024.12.31).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme

Informarea consumatorilor: prin operatorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-034mmremeteachioarului

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - puțuri forate-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 1500

Parametrul neconform: Fe, Bc

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Fe(776 mg/l) , Bc (9 UFC/CFU/dl)

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Fe (2024.07.01-2024.12.31), Bc (2024.10.16-2024.12.31).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme

Informarea consumatorilor: prin operatorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-035 mmbaiasprie2borcut

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - izvor Borcut-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 520

Parametrul neconform: Cl.Rez

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Cl.Rez (2.38mg/l)

Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Cl.Rez (2024.09.02-2024.09.25).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme

Informarea consumatorilor: prin opertorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-036mmcernești

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - captare suprafață Șetrița-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 980

Parametrul neconform: Bc,Ec, Ecc, Cl.Rez

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (72UFC/CFU/dl) , Ec (30 UFC/CFU/dl) , Ecc (9UFC/CFU/dl) , Cl.Rez (0.03 mg/l)

Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bc (2024.09.05-2024.12.31), Ec (2024.09.05-2024.12.31), Ecc (2024.09.05-2024.12.31), Cl.Rez (2024.09.03-2024.12.31).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme

Informarea consumatorilor: prin opertorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-037 mmronadejos

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - captare pârâul Lalu-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 1500

Parametrul neconform: Bc,Ec, Ecc, Cl.Rez, Mn

Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (779 UFC/CFU/dl) , Ec (70 UFC/CFU/dl) , Ecc (46UFC/CFU/dl) , Cl.Rez (0.07 mg/l) , Mn (76.4 mg/l)

Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bc (2024.11.27-2024.12.31), Ec (2024.11.27-2024.12.31), Ecc (2024.11.27-2024.12.31), Cl.Rez (2024.11.25-2024.12.31), Mn (2024.11.25-2024.12.31).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme

Informarea consumatorilor: prin opertorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-038mmcupșeni

Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - front captare subteran-

Numărul consumatorilor posibil afectați: 140

Parametrul neconform: Bc, Ec, Ecc, Clostridium perfringens, Cl.Rez
Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (2336 UFC/CFU/dl) , Ec (236 UFC/CFU/dl) , Ecc (627 UFC/CFU/dl) , Clostridium perfringens (140 UFC/CFU/dl) , Cl.Rez (0.04 mg/l)
Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bc (2024.10.16-2024.12.31), Ec (2024.10.16-2024.12.31), Ecc (2024.10.16-2024.12.31), Clostridium perfringens (2024.10.16-2024.12.31), Cl.Rez (2024.10.14-2024.12.31),).....
Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-
Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme
Informarea consumatorilor: prin operatorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-039 mmasuajudesus
Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - front captare subteran-
Numărul consumatorilor posibil afectați: 1202
Parametrul neconform: Cl.Rez, Ecc,
Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Cl.Rez (0.04 mg/l) , Ecc (2 UFC/CFU/dl) ,
Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Cl.Rez (2024.05.13-2024.05.15), Ecc (2024.11.15-2024.12.31),
Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-
Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme
Informarea consumatorilor: prin operatorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-040 mmsomcuta2lucacesti
Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - Lac de acumulare- Barajul Strâmtori Firiza- BERDU--
Numărul consumatorilor posibil afectați: 310
Parametrul neconform: Turb, Fe, Mn,
Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Turb(13.6 NTU) Fe (764.5 µg/l) , Mn (138.5 µg/l) ,
Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Turb (2024.05.14-2024.05.30), Fe (2024.05.14-2024.05.30), Mn(2024.05.14-2024.05.30),
Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-
Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme
Informarea consumatorilor: prin operatorul sistemului de alimentare

Zap afectat: ROMM-S-041 mmbasesti
Sursa de apă: profunzime/ suprafață (nume): - puțuri forate-
Numărul consumatorilor posibil afectați: 450
Parametrul neconform: Bc, Amoniu, Nitriți , Cl.Rez
Valoarea maxima înregistrată a neconformării: Bc (955UFC/CFU/dl), Amoniu (6.81 mg/l) , Nitriți (0.56 mg/l) Cl.Rez (0.06 mg/l)

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bc (2024.11.01-2024.12.31) , Amoniu (2024.10.30-2024.12.31), Nitriți (2024.10.30-2024.12.31), Cl.Rez (2024.10.30-2024.12.31).....

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) : - deficiențe în tratare-
Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
Calendarul remedierilor:- înștiințarea operatorului în cel mai scurt timp de la aflarea rezultatelor neconforme
Informarea consumatorilor: prin opertorul sistemului de alimentare

10.Derogări: – În anul 2024 NU au fost solicitări din partea operatorilor de apă pentru acordare unor derogări-

-Zap:

-Sursa de apă: suprafață (nume) /profunzime:...

-Parametrul chimic supus derogării: ...

-Valoarea concentrației admise pe perioada derogării: ...

-Număr total de consumatori afectați: ...

-Motivele solicitării derogării: ...

-Durata derogării acordate: ...

-Principalele măsuri și calendarul de remediere a neconformității: ...

-Derogări acordate anterior pentru același parametru/perioada: ...

11.Calitatea apei furnizate spre consum populației prin fântâni publice și izvoare:

-Numărul instalațiilor publice tip fântână din județ...NU EXISTĂ INFORMAȚII...

-Nr. izvoarelor captate pe domeniul public din județ: ... 24...

-Numărul fântânilor publice monitorizate de DSP:....

-Numărul izvoarelor monitorizate de DSP:....-24...

-Numărul fântânilor publice supuse interdicției de folosire:..-

-Numărul izvoarelor supuse interdicției de folosire:..-23...

-Măsuri de protecție pentru populație luate de către DSP și modalități de informare a populației:...
Pentru neconformitățile constatate s-au notificat UAT-urile în cauză , precum și Serv. Control SP din cadrul DSP cu privire la parametrii care nu s-au conformat prevederilor legislației privind calitatea apei potabile și s-au formulat recomandări privind identificarea și eliminarea posibilelor surse de impurificare și de aplicare a măsurilor de remediere necesare:(curățarea/ asanarea, reparații pentru eventuale defecțiuni legate de construcție, dezinfecția apei pentru aducerea calității apei la valorile prevăzute de O.G. 7/2023 și repetarea analizelor pentru parametrii care au fost indentificați neconformi la prelevările facute de către personalul DSP) .

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. RODICA BENE



ȘEF DEPARTAMENT
Dr. MIHALCA-PETRE
NT S.S.P.
E ANAMARIA

ȘEF COMPARTIMENT E.F.R.M.V.M.
Dr. ADRIAN MICLĂUȘ