



PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR

Grupul Parlamentar al Uniunii Salvați România

ÎNTREBARE

Adresată: Ministrului Culturii

Din partea: Deputatului USR- Domnul Rigman Ciprian-Doru - Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă

Obiectul întrebării: Prăbușirea unei porțiuni din zidul Bisericii Fortificate din Moșna și măsurile necesare pentru protejarea monumentului istoric

Stimate domnule ministru,

În data de 13 iunie 2026, în jurul orei 01:40, o porțiune din zidul de incintă al Bisericii Fortificate din Moșna, județul Sibiu, s-a prăbușit, fiind afectată partea de nord a ansamblului, în zona dinspre parc. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime, însă zona a fost securizată, iar vizitele ghidate programate pentru 13 și 14 iunie 2026 au fost suspendate, pentru evitarea oricărui risc pentru vizitatori și pentru protejarea monumentului istoric. Potrivit informațiilor comunicate public, Turnul de Nord beneficiase anterior, în anul 2017, de lucrări de intervenție de urgență, sprijinire și punere în siguranță, realizate cu avizul autorităților competente și finanțate din fondurile Consistoriului Districtual Mediaș al Bisericii Evanghelice C.A. Prăbușirea unei părți a zidului, în contextul în care asupra unor elemente ale ansamblului s-a intervenit deja în trecut, ridică problema stării reale de conservare a monumentului, a modului în care au fost monitorizate lucrările efectuate și a măsurilor care se impun în prezent pentru stabilizarea, expertizarea și protejarea întregului ansamblu fortificat.

Conduita întreprinsă până în prezent reprezintă o amenințare la principiul identității naționale și culturale, o renegare a omagiului adus istoriei și a simbolurilor demnității și

rezilienței naționale, sens în care solicit respectuos răspunsuri concrete la următoarele întrebări:

1. Ce verificări au fost dispuse după prăbușirea din 13 iunie 2026 a unei porțiuni din zidul de incintă al Bisericii Fortificate din Moșna și care sunt primele concluzii privind cauzele producerii incidentului?
2. Existau, anterior prăbușirii, rapoarte, expertize tehnice sau sesizări privind starea de degradare a zidului de incintă ori a altor elemente ale ansamblului fortificat din Moșna? Dacă da, ce măsuri au fost dispuse în urma acestora?
3. Având în vedere că, în anul 2017, au fost realizate lucrări de intervenție de urgență, sprijinire și punere în siguranță asupra Turnului de Nord, au fost efectuate ulterior verificări privind comportarea în timp a lucrărilor și starea generală a ansamblului?
4. Care sunt măsurile concrete avute în vedere pentru punerea în siguranță a zonei afectate, pentru expertizarea întregului ansamblu și pentru prevenirea unor noi degradări sau prăbușiri?
5. Există posibilitatea finanțării, prin programele dedicate monumentelor istorice, a lucrărilor urgente necesare pentru Biserica Fortificată din Moșna și care ar fi calendarul estimativ al intervențiilor?

Solicit respectuos transmiterea răspunsului în scris.

Cu deosebită considerație,



Rigman Ciprian-Doru,
Deputat USR- Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă

15.06.2026