




Nr. 9254, 9265, 9268, 9269, 9270, 9272, 9273, 9266, 9267, 9271, 9274/2026

0 6 -08- 2026

**Către: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,



Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE



VICEPRIM-MINISTRU
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

Exemplar nr. 1
Nr. 17799
București 04.08.2026

Către,
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
Doamnei deputat Ecaterina-Mariana SZŐKE

Stimată doamnă deputat,

În legătură cu întrebarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților cu nr.5747A/2026, având ca obiect „*Distrugerea documentelor din Arhivele Naționale în urma inundațiilor și necesitatea relocării urgente a sălii de studiu*”, vă comunicăm următoarele:

Potrivit art. 25 lit. k) din *Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare*, executanții răspund pentru remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina lor, atât în perioada de execuție a lucrărilor, cât și în perioada de garanție stabilită conform legii, această obligație fiind aplicabilă inclusiv în situația în care, după finalizarea lucrărilor de reabilitare, sunt constatate infiltrații de apă în subsol generate de neconformități de execuție.

De asemenea, conform *Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora*, aprobat prin *Hotărârea guvernului nr.273/1994, cu modificările și completările ulterioare*, recepția la terminarea lucrărilor are rolul de a certifica faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul, autorizația de construire și reglementările tehnice aplicabile. Dacă, ulterior recepției, apar infiltrații semnificative într-un subsol recent reabilitat, acestea pot reprezenta vicii de execuție sau defecte de conformitate ce impun analiza cauzelor și, după caz, remedierea lor pe cheltuiala factorului responsabil.

Raportat la aspectele supuse atenției prin întrebare, precizăm faptul că, din cauza evenimentelor meteorologice desfășurate în perioada 30.06 - 01.07.2026, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov s-au înregistrat foarte multe apeluri de urgență, generate de unele situații care necesitau intervenția simultană a echipajelor de intervenție operative. Pentru gestionarea eficientă a efectelor produse de inundații, au fost mobilizate numeroase forțe și mijloace, intervenindu-se în regim continuu pentru evacuarea apei, îndepărtarea arborilor și elementelor de construcție căzute, degajarea căilor de comunicație și acordarea sprijinului populației.

Având în vedere amploarea evenimentelor meteorologice și volumul foarte mare de solicitări, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu echipaje și tehnică din inspectoratele pentru situații de urgență din alte județe, care au acționat în sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov pentru reducerea timpilor de răspuns și gestionarea operativă a tuturor misiunilor.

Aceste fenomene meteorologice au generat pătrunderea apei pluviale în zona sălii de studiu a Arhivelor Naționale, context în care personalul din cadrul acestei structuri a intervenit imediat, conform protocoalelor standard pentru situații de urgență. Un număr limitat de unități arhivistice, aflate temporar în sala de studiu pentru activități de cercetare, a fost preluat, de urgență, pentru

aplicarea tratamentelor tehnice specifice de uscare și stabilizare. Datorită intervenției rapide și eficiente, procedurile au fost finalizate cu succes, întreaga cantitate de documente fiind deja reintegrată în circuitul de cercetare, în stare optimă de conservare, neînregistrându-se pierderi iremediabile.


Evidențiem faptul că sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale, aferent clădirii, este direct conectat la rețeaua de canalizare municipală, iar, în intervalul menționat, cantitatea excepțională de precipitații, ce s-a înregistrat într-un timp extrem de scurt, a depășit capacitatea nominală de preluare a întregii infrastructuri urbane din zonă, generând un fenomen de refulare, independent de lucrările interioare. În acest context, se analizează cu atenție modul în care toate componentele tehnice au reacționat în condiții de stres hidrologic extrem și, totodată, se menține un dialog constant cu factorii implicați.

De asemenea, pentru prevenirea riscurilor biologice și pentru asigurarea unui microclimat controlat, imediat după incident, au fost activate echipamentele de dezumidificare și stabilizare a aerului în toate spațiile adiacente, eliminând riscul de extindere a microflorei fungice. Din punct de vedere financiar și logistic, acțiunile de remediere și gestionare a efectelor sunt asigurate prin realocări din resursele operaționale curente și în strânsă coordonare cu structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne. Necesarul de materiale și intervenții tehnice de reparații se află în curs de evaluare, urmând a fi acoperit, în mod dinamic, pentru a asigura continuitatea activității în condiții de siguranță.

Referitor la posibilitatea relocării definitive a sălii de studiu, precizăm faptul că actuala configurație a spațiilor respectă indicatorii și destinațiile stabilite prin proiect, corelate cu perioadele obligatorii de sustenabilitate și monitorizare specifice finanțărilor de acest tip. Cu toate acestea, prioritatea absolută rămâne siguranța Fondului Arhivistic Național, sens în care se evaluează oportunitatea implementării unor măsuri tehnice suplimentare de protecție, menite să optimizeze rezistența clădirii în fața unor eventuale fenomene meteorologice extreme.

Cu deosebită considerație,

**VICEPRIM-MINISTRU
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE**



Marian-Cătălin PREDOIU

