

INFORMARE

REFERITOARE LA VERIFICAREA SISTEMULUI DE VOT DIN SALA DE PLEN A CAMEREI DEPUTAȚILOR

1. MOTIVATIE

Prin adresa înregistrată sub nr. 51/ 4014p/ 11 octombrie 2007, Domnul Deputat Kerekes Karoly a semnalat funcționarea neconformă a sistemului de vot din cadrul Sălii de Plen a Camerei Deputaților, cu privire la votul final al Pl-x nr. 463 / 2007.

Astfel, domnul deputat semnalează că, deși inițiator și susținător al proiectului de lege, potrivit înregistrărilor electronice puse la dispoziție nu este înregistrat în sistemul electronic ca votant.
(anexa 1 – adresa Grupului Parlamentar UDMR înregistrată sub nr. 51/4014P/ 11.10.2007).

În acest sens, Biroul Permanent al Camerei Deputaților, cu ocazia ședinței din data de 15 octombrie 2007, a dispus reluarea votului aferent propunerii legislative sus-menționate.
(anexa 2 – extras stenograma Biroului Permanent din data de 15 octombrie 2007, ora 14.45)

2. EXPUNERE

În vederea elucidării cauzelor care au condus la reclamațiile sus-menționate, în data de 16 octombrie a.c., prin grija Direcției Tehnice a fost semnalată funcționarea neconformă a sistemului către integratorul și proiectantul de specialitate și adusă la cunoștința Direcției Generale pentru Dezvoltare (aceasta din urmă în calitate de responsabil cu derularea contractului de garanție).

Prin Nota sus-menționată aceștia au fost invitați în data de 17 octombrie a.c. pentru a face parte dintr-o Comisie Tehnică de analiză și pentru verificarea tuturor posturilor de vot din cadrul Sălii de ședință D3 (Camera Deputaților).

(anexa 3 – Nota din data de 16.10.2007, transmisă către RASIROM R.A., S.C. HELINICK și spre știință Direcției Generale pentru Dezvoltare a Camerei Deputaților)

Simultan, a fost emis un Ordinul al Secretarului General al Camerei Deputaților privind numirea unei Comisii Tehnice de Analiză a funcționării Sistemului de vot din cadrul Sălii de Plen D3 (Camera Deputaților).

(anexa 4 – Ordin al Secretarului General al Camerei Deputaților, privind numirea unei Comisii Tehnice de analiză)

Verificările făcute au fost în conformitate cu procedurile din cadrul manualelor **BOSCH** a Sistemului integrat de vot electronic și conferințe, precum și potrivit recomandărilor prevăzute în lucrările:

- **Secrecy, Accuracy and Testing of the Chosen Electronic Voting System**, Kenneth Benoit, Dublin, 2002;
- **Testing and Certification for Voting Equipment**, C. Coggins, G. Audette, Florida, 1990,
- **IEEE Voting System Standard 2002**

Astfel, următoarele operațiuni au fost efectuate :

1. Testarea tuturor celor 512 pupitre cu cartele de test (confirmare identitate, vot);
2. Verificarea înregistrărilor din data de 09.10.2007;
3. Simularea mai multe sesiuni de vot cu cartele TEST,
4. Verificarea conformității datelor introduse cu rezultatele afișate de sistem.

3. CONCLUZII

În urma testelor și verificărilor efectuate, următoarele concluzii s-au relevat:

Din interpretarea datelor stocate s-a relevat faptul că, în data de 9 octombrie 2007, sistemul de vot a înregistrat prezența sau după caz opțiunile de vot ale domnului deputat aferente propunerilor legislative atât anterioare cât și posteroare votului final la PL 259 / 2007.

Astfel, la data de 9 octombrie 2007, la sesiunile de votare de la orele **12.50; 12.51; 12.52;** dar și la orele **12.54; 12.52; 12.55; 12.56**, sistemul de vot a înregistrat toate opțiunile de vot (inclusiv prezența) domnului deputat Kerekes Karoly.

Pentru sesiunea de votare aferentă votul final al Pl-x nr. 463 / 2007 (ora **12.54**), din înregistrările existente s-a relevat faptul că domnul deputat și-a înregistrat doar prezența.

Potrivit opiniilor personalului de specialitate al integratorului și al proiectantului, se pot estima următoarele situații :

- a) Opțiunea domnului deputat nu s-a încadrat în timpul alocat sesiunii de votare (**10 secunde**), sau a fost apăsător un alt buton în afara celor activate conform procedurii (în timpul sesiunii de votare, după validarea prezenței rămân active doar butoanele 2,3 sau 4 aferente opțiunilor „**IMPOTRIVĂ**”, „**ABȚINERE**” respectiv „**PENTRU**”).
- b) Reprezentantii integratorului estimează însă că sunt posibile cazuri când pupitrul nu înregistrează opțiunea de vot și anume :
 - 1) în cazul poziției incertă a cartelei în locașul cititorului intern al pupitrului;
 - 2) după pauze de consultări sau la deschiderea unei noi sesiuni de votare, când sistemul se reinițializează;
 - 3) În cazul în care ploturile aferente cartelei de vot sunt oxidate.

Se cuvine să menționăm că - după cum se poate observa și din raportul Comisie de Analiză Tehnică înregistrat sub nr. 66A/ 5224 / 17.10.2007 - **toate pupitrele de vot electronic au funcționat cu ocazia testării.**

4. RECOMANDĂRI

- 4.1. Pentru o perioadă de minim 48 de ore (în perioada 16 – 18 noiembrie a.c.), acceptarea verificării cartelelor de vot. Astfel, propunem ca toate cartelele de vot aferente deputaților să fie preluate de către Direcția pentru Organizarea Lucrărilor în Plen, în vederea verificării și curățării contactelor de către Direcția Tehnică.. Cartelele vor fi returnate posesorilor în data de 19 noiembrie a.c., de către Direcția pentru Organizarea Lucrărilor în Plen.
- 4.2. Pentru 2 săptămâni, acceptarea asistenței tehnice în Sala de Plen a Camerei Deputaților a minim 2 reprezentanți din partea Direcției Tehnice, care să supravegheze funcționarea sistemului de vot și să înregistreze eventualele funcționări anormale ale acestuia, pe care să le supună spre rezolvare operativă către R.A. RASIROM.

Precizăm : Eventualele incidente de vot vor putea fi corectate înainte de începerea sesiunilor de vot (din faza de efectuare a prezenței). În cazul în care unele pupitre manifestă o funcționare anormală, pînă la remedierea defecțiunii de către R.A. RASIROM, votul poate fi exprimat de la oricare alt pupitru liber. Orice funcționare anormală a unei unități de vot a sistemului să fie semnalată reprezentanților Direcției Tehnice.



Parlamentul României Camera Deputatilor

GRUPUL PARLAMENTAR U.D.M.R.

Palatul Parlamentului, Str. Izvor 2-4, Sector 5, 050561 București

Tel/fax: 004021-3142049; Tel: 004021-4021066, 4021067 e-mail: udmr@cdep.ro

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
SECRETAR GENERAL
Nr. 52/4019 P/M.R.

Parlamentul României
Camera Deputatilor

Nr. 18/312/09.10.2007

Către Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

În atenția Domnului Președinte Bogdan Olteanu

Parlamentul României
Camera Deputatilor
Președinte

Nr. 2209 / 11.B.O.
10 / 10 / 2007

Prin prezenta contest rezultatul votului electronic desfășurat în data de 09.10.2007 cu privire la **PL-x nr. 463/2007** pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe. Doresc să reamintesc faptul că la votul inițiativei mele legislative sistemul electronic de vot s-a defectat, procedându-se la repetarea votului, așa cum rezultă și din stenogramă.

Rezultatul afișat a fost incontestabil viciat, numai și datorită faptului că în dreptul numelui meu apare ca vot nemanifestat, cu toate că în calitatea mea de inițiator am susținut în fața plenului proiectul de lege și, în mod evident, l-am votat.

De asemenea, semnez reacții din partea membrilor grupurilor parlamentare PRM și PC care au susținut și votat inițiativa mea legislativă și totuși în final a apărut fie că s-ar fi abținut de la vot fie că ar fi votat împotriva.

Vă rog să analizați situația expusă mai sus și să dispuneți reluarea votului final al **PL-x nr. 463/2007** pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe.

Cu stimă,

Deputat Korekes Károly

APROBAT

În ședința Biroului permanent al
Camerei Deputatilor

din data de 15.10.2007

Nr. 1162

Reluarea votului final
la solicitarea liderului
grupului parlamentar
U.D.M.R.

Direcția procedură legislativă, sinteze și evaluări

NOTA

privind **P. L. - x 463/2007** – **Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe**

Propunerea legislativă menționată a fost adoptată de Senat în ședința din data de 6 iunie 2007, a fost înregistrată la Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, ca P. L. x nr. 463/2007 și a fost respinsă de Camera Deputaților în ședința din 9 octombrie 2007, încetând astfel, definitiv, procedura legislativă.

9 octombrie 2007

Consilier parlamentar
Ursa Paraschiva



ȘEDIȚELE BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR

Stenograma ședinței Biroului permanent al Camerei Deputaților din 15 octombrie 2007 ora 14:45

<< 5. Scrisoarea domnului deputat Karoly Kerekes >>

aprobat - reluarea votului final la solicitarea liderului grupului parlamentar U.D.M.R.

► Domnul Bogdan Olteanu:

Scrisoarea domnului deputat Karoly Kerekes legat de respingerea unui proiect de lege. Dânsul spune că pe lista de vot final nu s-a regăsit, deși, evident, a votat, fiind inițiator, și ridică această chestiune a procedurii.

Vă rog, domnule Marton.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Este o solicitare și din partea noastră de a se relua votul.

Vă aduceți aminte că, atunci, era un moment, chiar eu am ieșit la microfon, mi se pare că nu s-a reușit integral să se remedieze acea problemă. Am înțeles că și de către alte grupuri s-au constatat altfel de voturi decât le-au dat. Deci dacă este adevărat, v-aș ruga să reluăm votul la acest proiect de lege.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

În primul rând, să se menționeze că este o cerere din partea liderului grupului parlamentar, singurul care poate contesta un vot, nu din partea domnului deputat.

Doi, într-adevăr, domnul deputat a fost în sală și și-a susținut propunerea și apare că nu a votat.

Din partea noastră, domnul deputat Furo a luat cuvântul și a susținut propunerea și apare că noi, tot grupul, ne-am abținut și că s-a votat pentru, așa că s-a întâmplat ceva.

Rugămintea mea este nu numai ca să sprijiniți reluarea votului, dar să dispuneți o anchetă tehnică, de data aceasta, pentru a vedea ce se poate întâmpla.

Domnul Bogdan Olteanu:

O să facem o verificare a sistemului.

Doamna secretar general, știți ce vă rog, să facem o verificare a tuturor posturilor de la care se votează, pentru că se poate întâmpla ca butoanele să fie mai uzate și să apeși dar să nu funcționeze sau ceva de genul acesta. Poate într-una din zile, poate în cursul zilei de miercuri, că nu avem plen, să se facă o verificare tehnică a tuturor posturilor de votare, să vedem. Dacă este vreunul defect îl înlocuim, găsim o soluție, să nu mai avem astfel de situații delicate.

Care ar fi procedura? Reluăm votul final, da?

Atunci, cu acordul Comitetului liderilor, să punem pe lista de vot final și acest proiect. Liderii, de acord? Mulțumesc.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sect. 5, București

Telefoane (centrala): 021 316 0300, 021 414 1111

E-mail: webmaster@cdep.ro

Luni, 5 noiembrie 2007, 18:15



**PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTATILOR**

Cabinet secretar general

Nr. 1013

O R D I N

În temeiul art. 223 alin.4 din Regulamentul Camerei Deputaților aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/1994, republicat în Monitorul Oficial partea I, nr.35/16.01.2006,

Secretarul General al Camerei Deputaților emite prezentul

O R D I N

Art.1

Urmarea stenogramei ședinței Biroului Permanent al Camerei Deputaților din data de 15 octombrie 2007, se numește Comisia Tehnică de analiză și verificare a tuturor posturilor de vot din cadrul Sălii de ședință D3 (Camera Deputaților).

Art.2

Componenta Comisiei Tehnice va fi următoarea:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Alexandru TĂNASE | - Director, Direcția tehnică |
| 2. Cristian COTOROBAI | - Șef serviciu audio - video |
| 3. Dan RĂMNICEANU | - Consilier Serviciul audio-video |
| 4. Dumitru BREBULEȚ | - Expert - Direcția generală pentru dezvoltare |
| 5. Vitali SOTCOV | - Reprezentant proiectant - S.C. HELINIK |
| 6. Valentin APOSTOL | - Reprezentant executant - R.A. RASIROM |

SECRETAR GENERAL

Georgeta IONESCU



Amore

DIRECȚIA TEHNICĂ: 66a

INTERPRETARE / IEȘIRE NR.

5206

Ziua

16

Luna

10

Anul 20

07



Directia Tehnica

NOTĂ

CATRE : Domnul Stelian Arion
Director General R. A. RASIROM

ÎN ATENȚIA : Dl. Marius Retegan
Director General S.C. Helinick S.R.L.

SPRE ȘTIINȚĂ : Dl. Cornel Cochintu
Director General al Direcției Generale pentru Dezvoltare – Camera Deputaților

DE LA : Dl. Alexandru TĂNASE
Director al Direcției Tehnice – Camera Deputaților

Prin prezenta vă facem cunoscut că Biroul Permanent al Camerei Deputaților, a solicitat în ședința din data de 15 octombrie 2007, demararea unei anchete tehnice prin care să se facă o verificare a tuturor posturilor de vot din cadrul Sălii de ședință D3 (Camera Deputaților).

În vederea verificării și a testării sistemului sus-menționat, vă solicităm să desemnați reprezentanți ai unităților Dumneavoastră în vederea participării în data de 17 octombrie a.c. în cadrul unei Comisii Tehnice de Analiză.

În cazul în care disfuncțiunea semnalată a fost cauzată de implementarea defectuoasă a proiectului inițial vă solicităm să efectuați remedierile necesare funcționării în condiții de siguranță și securitate a sistemului.

Cu stimă,

Directia Tehnică

Director,

Ing. Alexandru Tănase

Întocmit,

Șef Serviciu Amplificare

Ing. Cristian Cotorobai

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 17.10.2007 cu ocazia verificării sistemului de vot electronic din sala de ședințe în Plen a Camerei Deputaților.

În urma ședinței de Birou Permanent din data de 15.10.2007, în care domnul deputat Marton Arpad-Francisc și domnul deputat Lucian Augustin Bolcaș au solicitat verificarea sistemului de vot electronic, a fost alcătuită o comisie de verificare a sistemului de vot electronic, compusă din:

Ing.Alexandru Tănase-Director Direcția Tehnică
Ing.Cristian Cotorobai-Șef Serviciu Audio-Video
Ing.Dan Râmniceanu-Consilier reprezentant Direcția Tehnică
Mircea Petrescu-Expert reprezentant Direcția Tehnică
Ungureanu Dănuț-Consultant reprezentant Direcția Tehnică
Brebuleț Dumitru-Expert reprezentnt Direcția pentru Urmărirea și
Recepția Lucrărilor de Investiții
Mihai Mancovschi-reprezentant Rasirom S.A.
Ing.Vitali Sotcov-reprezentant S.C.Helinic S.R.L.

S-au efectuat verificări prin simularea votului electronic cu ajutorul a 7 cartele de vot pentru test, într-un fișier special pentru probe. Au fost efectuate sesiuni de vot în care s-a votat de la toate pupitrele de vot electronic de mai multe ori, acoperind astfel toate posibilitățile de vot (Da, Nu, Abținere, Lipsă vot).

Rezultatele sesiunilor de vot au fost afișate pe display-ul pupitrelor de vot și pe monitoarele din sală. Aceste rezultate au fost înregistrate în calculatorul sistemului aflat în sala de plen (exact ca în cazul unui vot real) dar nu au fost transmise în rețeaua intranet.

În urma acestor verificări s-au constatat următoarele:

- toate pupitrele funcționează normal
- nu au fost constatate abateri de la funcționarea normală a sistemului de vot electronic
- toate butoanele de pe pupitrele de vot funcționează normal
- rezultatele afișate sunt conforme cu votul exprimat

Concluzie: Sistemul de vot electronic funcționează normal, conform instrucțiunilor producătorului.

Ing.Alexandru Tănase
Ing.Cristian Cotorobai
Ing.Dan Râmniceanu
Mircea Petrescu
Ungureanu Dănuț
Brebuleț Dumitru
Mihai Mancovschi
Ing.Vitali Sotcov

