




40209/JN/04.03.2020
MINISTERUL ECONOMIEI,
ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI



CABINET MINISTRU

- 9729A -

DOMNULUI DEPUTAT VLAD EMANUEL DURUȘ

STIMATE DOMNULE DEPUTAT,

Referitor la întrebare dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr.9729A, având ca obiect „nepăsare scandalosă legat de ce se întâmplă la Mina Brainer din Băiuț!”, vă comunicăm următoarele:

În prezent Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase “REMIN” SA Baia Mare desfășoară lucrări de conservare în perimetrele miniere aparținătoare, pentru care a fost aprobată sistarea activității de producție și trecerea în conservare în baza hotărârilor de guvern: HG1846/2004, HG 1008/2006, HG 644/2007 și în baza contractelor de prestări servicii încheiate cu S. CONVERSMIN SA.

Începând cu data de 02 februarie 2009, a fost deschisă procedura generală de insolvență asupra debitorului CNMPN SA Baia Mare și au fost numiți administratorii judiciari, iar prin Ordinul nr.1695/31.08.2012 al Ministrului Economiei a fost numit un administrator special. Compania se afla în perioada de observație a procedurii de insolvență desfășurându-și activitatea în conformitate cu Legea nr.85/2006 (privind procedura insolvenței) nefiindu-i ridicat dreptul de administrare.

În ceea ce privește incidentul produs la începutul lunii februarie 2020 la galeria Brainer de la mina Băiuț, când din cauza obturării conductei de subtraversare a drumului județean DJ 109U apa de mina evacuată din galerie s-a scurs pe coronamentul drumului, consideram ca acest eveniment a fost mediatizat excesiv ținând cont că nu au fost inundate sau afectate gospodarii sau terenuri din vecinătate.

Menționez că intervenția pentru remedierea situației create a durat circa o jumătate de oră și a constat, practic, în identificarea și îndepărtarea unei bucăți de rocă, care obtura conducta de evacuare ape de mina.

În Nota de constatare din data de 04.02.2020, întocmită de către reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu Maramureș, după producerea evenimentului din 03.02.2020, au fost stabilite măsuri de monitorizare a zonei și de curățare periodică a conductelor și de întreprinderea unor demersuri în vederea obținerii unor fonduri necesare realizării lucrărilor de investiții prevăzute în Planul de Încetare a activității la Mina Băiuț.

Sperând că informațiile furnizate aduc lămuririle necesare referitoare la problema ridicată de dumneavoastră, vă asigur, domnule deputat, de disponibilitatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri de a vă comunica în termen, orice alt răspuns ce va fi solicitat.

Cu deosebită considerație,

P. MINISTRU
SECRETAR DE STAT
DANIELA NICOLESCU