



ROMANIA
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR

INTERPELARE

Către: **Doamna Diana Anda Buzoianu - Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor**

De la: **Domnul Deputat Iosif Florin JIANU, Afiliat Grupului Parlamentar PSD**

Subiectul interpelării: **Risc iminent de surpare a falezei în zona 2 Mai – Vama Veche și insuficiența măsurilor preventive**

Stimată doamnă Ministru,

În sectorul de litoral cuprins între 2 Mai și Vama Veche se constată un fenomen accentuat și continuu de eroziune a falezei, manifestat prin surpări succesive ale malului, reducerea suprafețelor de teren aflate în proprietate privată și apropierea periculoasă a liniei de eroziune de infrastructura rutieră majoră.

Conform declarațiilor Administrației Bazinale de Apă Dobrogea–Litoral (ABADL), zona este „monitorizată”. Cu toate acestea, realitatea din teren indică un risc iminent și permanent, generat de acțiunea directă a valurilor asupra zidului natural de pământ, fără existența unor lucrări vizibile de protecție costieră pe sectorul respectiv.

Având în vedere:

- caracterul repetitiv al surpărilor,
- apropierea periculoasă de DJ39 / E87, arteră rutieră de importanță strategică,

- regimul special al zonei, inclusiv prezența ariei naturale protejate marine,
- obligațiile statului român privind prevenirea degradării terenurilor și protejarea infrastructurii publice, vă solicit să răspundeți punctual la următoarele întrebări:

1. Care este evaluarea tehnică oficială a Ministerului Mediului privind stabilitatea falezei în sectorul 2 Mai – Vama Veche?
2. Există un studiu geotehnic actualizat în ultimii doi ani care să cuantifice ritmul anual de retragere a malului?
3. Ce măsuri concrete de consolidare sau protecție costieră sunt prevăzute pentru acest sector și în ce termen vor fi implementate?
4. Este acest sector inclus în programele naționale sau europene de reducere a eroziunii costiere? Dacă nu, din ce motiv?
5. Ce evaluare de risc există privind apropierea fenomenului de infrastructura DJ39 / E87?
6. Rămânem la stadiul de monitorizare, așa cum afirmă ABADL, și așteptăm surpări succesive până când fenomenul va afecta direct DJ39/E87?

Consider că simpla monitorizare a unui fenomen activ, în lipsa unor măsuri preventive concrete, nu poate constitui o strategie suficientă atunci când este în joc siguranța cetățenilor și integritatea infrastructurii publice.

Vă rog să transmiteți răspunsul în scris, în termenul prevăzut de lege, anexând documentele tehnice relevante și calendarul exact al măsurilor asumate, pe email florin.jianu@cdep.ro si florinjianu@yahoo.com .

Cu deosebită considerație,

Deputat în Parlamentul României
Iosif Florin JIANU