



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

B-dul Primăverii nr. 22, sector 1, București. Tel: 0213143400 int.3000. Email: drparlament@gov.ro

**Nr. 7891, 7892, 7893, 7907, 7908, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915,
7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928,
/2026**

01-07-2026

**Către: Doamna Deputat Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref.la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați



Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



CABINET MINISTRU

Nr. 23866/DAB/24.06.2026

Către: Parlamentul României - Camera Deputaților

În atenția: Domnului deputat Răzvan Daniel BIRO

Referitor: Întrebarea nr. 5269A/2026

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea formulată de dumneavoastră nr. 5269A/2026, având ca obiect „Vulnerabilitatea economică și socială a comunităților din Valea Târnavei Mici în urma crizei ecologice generate de contaminarea cursurilor de apă”, vă comunicăm următoarele:

Administrația Națională Apele Române (ANAR) a intervenit în perioada mai-iulie 2025, prin unitățile aflate în subordine, cu forțe și mijloace de intervenție pentru reducerea efectelor negative produse de incidentul înregistrat în perimetrul minier aflat în administrarea S.C. SALROM S.A. - Salina Praid.

Ca urmare a situației de urgență instituită în zona afectată, Administrația Națională Apele Române, prin Administrația Bazinală de Apă Mureș, a intensificat și extins monitorizarea calității apei, în secțiuni de monitorizare amplasate, atât în zona Salinei Praid și pe cursul de apă Corund, cât și în aval pe cursurile de apă Târnavă Mică, Târnavă Mare și Mureș (aval de confluență cu râul Târnavă Mare), pâna la limita de vest a țării. Indicatorii de calitate monitorizați au fost cei specifici tipului de poluare produs, respectiv conductivitatea electrică (la 20° C) și clorurile. Numărul secțiunilor monitorizate a fost stabilit (extins) în permanență, în funcție de timpul de propagare al unde de poluare din care s-au prelevat probe de apă pentru analiza acestora în laboratoarele proprii de calitate a apei, prin metode de analiză standardizate. În același timp, s-au realizat monitorizări orare in-situ ale conductivității electrice.

De asemenea, pe lângă măsurile de la nivel local în zona minei, în vederea limitării poluării, respectiv scăderea valorilor ridicate ale conductivității și ale concentrațiilor de cloruri, au fost evacuate, în scopul asigurării diluției, apă de bună calitate din mai multe acumulări amplasate în aval de locul producerii evenimentului.

Totodată, pentru reducerea debitului cursului de apă Corund ce traversează perimetrul minier afectat, s-a intervenit de către Administrația Națională Apele Române pentru pomparea apei cu motopompe de mare capacitate din dotarea proprie, din secțiunea amonte perimetru minier în secțiunea aval de zona critică. Pentru a suplimenta intervențiile în regim de urgență, în sprijinul Administrației Bazinale de Apă Mureș, ANAR a relocat forțe și mijloace de intervenție de la alte unități de gospodărire a apelor din subordine, astfel: Administrația Bazinală de Apă Olt, Administrația Bazinală de Apă Banat, Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, Administrația Bazinală de Apă Jiu.



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Prin protocolul încheiat între Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Mureș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Harghita, în data de 19 iunie 2025 s-a reglementat colaborarea privind intervențiile operative pe cursul de apă Corund, pe raza unității administrativ-teritoriale Praid - județul Harghita, intervenții necesare pentru reducerea riscurilor în zona perimetrului minier Mina Praid și reducerea efectelor negative produse de incidentul de la Praid pe cursurile de apă în aval. Administrația Bazinală de Apă Mureș a asigurat, în perioada stării de alertă instituită la nivelul unității administrativ-teritoriale Praid, carburantul necesar funcționării în regim continuu a mijloacelor de intervenție din dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Harghita (motopompe de mare capacitate) care au acționat pentru pomparea apei din cursul de apă Corund (din sectorul amonte cu evacuare în zona aval de perimetrul minier) în vederea reducerii debitului care traversează zona aflată în proximitatea Minei Praid.

Costul intervențiilor serviciilor de răspuns la calamitate ale Administrației Naționale Apele Române din perioada mai-iulie este de 2192 mii lei (cu TVA) - din surse proprii ANAR.

Referitor la transportul apei menajere/potabile în zonele afectate, Administrația Națională Apele Române nu are atribuții în acest sens, acestea fiind atribuțiile autorităților locale și a Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență.

În speranța că informațiile furnizate vă sunt utile, vă asigurăm, stimate domnule deputat, de sprijinul nostru și totodată, vă stăm la dispoziție pentru eventuale informații suplimentare.

Cu stimă,

p. MINISTRA MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

SECRETAR DE STAT

Raul-Călin POP

