



Parlamentul României
Camera Deputaților

Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal

Telefon: (021) 414 10 70

Fax: (021) 414 10 72

E-mail: pnl@cdep.ro

Î N T R E B A R E

Adresată: Domnului Marian - Cătălin PREDOIU, ministrul afacerilor interne

De către: Dragoș – Fănică CIOBOTARU, deputat Circumscripția electorală nr. 41 Vrancea

Obiectul întrebării: Aplicarea cadrului legal privind gestionarea situațiilor de urgență în cazul intervențiilor pe DJ 205J, județul Vrancea

Stimate domnule ministru,

În exercitarea atribuțiilor parlamentare de control, vă adresez prezenta solicitare privind modul de derulare a unor intervenții realizate de Consiliul Județean Vrancea în perioada 2025–2026, în contextul producerii unor fenomene hidrometeorologice.

În urma precipitațiilor din perioada 26–28 mai 2025, au fost înregistrate fenomene hidrometeorologice care au afectat DJ 205J, pe raza comunei Fitionești, județul Vrancea, inclusiv un pod situat în punctul „Florea”. Conform datelor existente, au fost afectate elemente exterioare ale podului și terasamentul, fără a fi compromisă structura de rezistență, circulația fiind însă restricționată pe sectorul către Mănăstirea Mușunoaiele.

În acest context:

- Primăria comunei Fitionești a întocmit Raportul operativ nr. 2675/28.05.2025, fără a detalia explicit amploarea pagubelor;
- În aceeași dată a fost emisă Autorizația de construire nr. 3/28.05.2025 pentru lucrări de refacere și punere în siguranță a DJ 205J, în lipsa unui proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor întocmit de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență;

- Ulterior, comisia județeană constituită prin Ordinul Prefectului nr. 209/30.05.2025 a efectuat constatări în teren (02.06.2025), fără a valida pagubele pentru DJ 205J;
- Consiliul Județean Vrancea a solicitat modificarea procesului-verbal de constatare (adresa nr. 10168/13.06.2025), inclusiv pe baza unor evaluări realizate de o entitate privată;
- În ședința din 17.06.2025, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a consemnat anumite mențiuni privind DJ 205J, fără reluarea procedurii de evaluare în teren și fără modificarea formală a procesului-verbal inițial;
- Cu toate acestea, au fost demarate lucrări în valoare de aproximativ 17 milioane lei, constând în intervenții de balastare, realizare șanțuri și podețe;
- Documentațiile tehnico-economice au fost aprobate ulterior (noiembrie 2025), în condițiile unor obiecții formulate de consilieri județeni;
- Procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor pentru acest obiectiv a fost întocmit la data de 23.03.2026, ulterior realizării lucrărilor.

Având în vedere cele prezentate, vă rog să îmi comunicați:

1. Dacă procedura de constatare și evaluare a pagubelor de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a fost respectată.
2. Dacă completarea sau modificarea ulterioară a procesului-verbal de constatare se putea realiza în absența unei noi evaluări în teren.
3. Dacă emiterea autorizației de construire înainte de validarea oficială a pagubelor este compatibilă cu cadrul normativ privind gestionarea situațiilor de urgență.

Răspunsul dumneavoastră îmi este necesar pentru fundamentarea unor demersuri ulterioare, în limitele atribuțiilor legale.

Anexez prezentei:

- A.C. nr. 3/28.05.2025 – Primăria Fitionești;
- Raport operativ nr. 2675/28.05.2025 – Primăria Fitionești;
- Proces-verbal nr. 3235/02.06.2025 – Comisia județeană de evaluare a pagubelor;
- Adresa CJ Vrancea nr. 10168/13.06.2025 – către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vrancea;
- Minuta Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea nr. 2377/17.06.2025;
- Proces-verbal nr. 4092/23.03.2026 – Comisia județeană de evaluare a pagubelor.

Cu stimă,

Dragoș-Fănică CIOBOTARU

Deputat PNL

Circumscripția electorală nr. 41 Vrancea



ROMANIA
UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALĂ
COMUNA FITIONEȘTI
JUDEȚUL VRANCEA

Comuna FITIONEȘTI, Vrancea, România Telefon 0237/677822.

Fax 0237/677847; CIF 4447193; e-mail primar@fitionesti.ro

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

Nr. 3 din 28.05.2025

Urmare cererii adresate de CONSILIUL JUDETEAN PRIN REPREZENTANT LEGAL, NICUSOR HALICI, cu cetatenie, română, cu

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

SE AUTORIZEAZĂ:
executarea lucrărilor de

~ ~ LUCRARI DE REFACERE SI PUNERE IN SIGURANTA A DJ 205J,
punctul podul Florean SI REPARATII PE SECTORUL FITIONEȘTI - SCHITUL MUSUNOAIELE, comuna Fitionești ~

Pentru imobilul-teren și/sau construcții situat în sat Fitionești, comuna Fitionești, județ Vrancea, cod postal 627135, carte funciara nr. 52207, nr. cadastral 52207, DJ 205 J;

- lucrări în valoare de 200.000,00 Lei.

în regim de urgență, conform art. 7 alin. (16) din Legea 50/1991:

- în baza Documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv de desființarea a construcțiilor (D.T.A.D. + D.T.O.E.) nr.: din

a fost elaborată de _____, cu sediul în județul Vrancea, municipiul / orașul _____ sectorul / satul _____ cod poștal _____ strada _____, sc 1 _____ et. _____, ap 1 _____, respectiv de _____, - arhitect / conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu nr. _____, în conformitate cu prevederile Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei teritoriale Dunarea de Jos a Ordinului Arhitecților din România.

Proiectul de arhitectură din cadrul Documentației tehnice - DT (DTOE+DTAC) a fost luat în evidența Filialei teritoriale a Ordinului Arhitecților din România cu nr. _____

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

Documentația Tehnică - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D.) - vizată spre neschimbare - împreună cu toate avizele și acordurile obținute, precum și punctul de vedere / actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, face parte integrantă din prezenta autorizație - după caz

Nerespectarea întocmirii a documentației tehnice D.T. - vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) constituie infracțiune sau contravenție, după caz, în temeiul prevederilor art.24 alin.(1), respectiv art.26 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(15) - (15¹) din Legea nr.50/1991 și cu respectarea legislației pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva ELA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în situația în care în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire.

B.

Titularul autorizației este obligat:

1. Să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.13) la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației;
2. Să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.14) la Inspectoratul Teritorial în Construcții, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
3. Să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.15) la Inspectoratul Teritorial în Construcții, odată cu convocarea comisiei de recepție.
4. Să păstreze pe șantier, în perfectă stare, autorizația de construire și documentația tehnică – DT (DTAC+DTE/DTEAD) vizată spre neschimbare, împreună cu Proiectul Tehnic – P.Th. și Detaliile de execuție pentru realizarea lucrărilor de construcții autorizate, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;
5. În cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadrame de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.) să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, precum și Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu;
6. Să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale;
7. Să transporte în locuri special amenajate materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții;
8. Să desființeze construcțiile provizorii de șantier în termen de 15 zile de la terminarea efectivă a lucrărilor;
9. La începerea execuției lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiției" (vezi Anexa nr.8 la Normele metodologice).
10. La finalizarea execuției lucrărilor, să monteze "Plăcuța de identificare a investiției";
11. În situația nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de construire / desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor);
12. Să prezinte "Certificatul de performanță energetică a clădirii" la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor;
13. Să solicite "Autorizația de securitate la incendiu" după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut "Avizul de securitate la incendiu";
14. Să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției;
15. Să declare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației de construire / desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

C. DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR este de 24 luni / zile calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil- formular- tip), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate

D. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAȚIEI este 24 luni / zile de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate, cu posibilitatea prelungirii.



CU Iordache

Verificat, SECRETAR GENERAL,
CAZAOL Rempus FlorinIntocmit,
POPA Mihaela-Mădălina

Taxa de autorizare în valoare de lei _____ a fost achitată conform chitanței nr. _____ din _____.
Prezenta autorizație a fost transmisă solicitantului direct / prin poștă la data de _____ însoțită de 1 exemplar din documentația tehnică – D.T., împreună cu avizele și acordurile obținute, vizate spre neschimbare.

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se prelungeste valabilitatea
Autorizației de construire / desființare

de la data de _____ până la data de _____.

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, o altă autorizație de construire/desființare.

PRIMAR,

SECRETAR,

I.S.

ARHITECT ȘEF ****)

Data prelungirii valabilității: _____
Achitat taxa de: _____ lei, conform chitanței nr. _____ din _____.
Transmis solicitantului la data de _____ direct / prin poștă.

LAȚRE,

- INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL JUDEȚULUI VRANCEA
- CENTRUL OPERATIV PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ DIN CADRUL SGA VRANCEA

RAPORT OPERATIV NR 2675/28.05.2025, ORA 16.30
PRIVIND EFECTELE FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE
PERICULOASE
PRODUSE ÎN DATA/PERIOADA DE 26.05.2025-28.05.2025

1. SITUAȚIA PAGUBELOR PRODUSE (estimativ-fizic):

Nr. Crt.	Bazin hidrografic, municipiul, orașul, comuna/localități aparținătoare/	Curs de apă pe fiecare comună și localitate aparținătoare	Pagube estimate			Cauzele afectării pe fiecare localitate în parte
			Denumire	U.M.	Fizic	Tendința fenomenului hidrometeorologic creștere/stationare/ descreștere
	U.A.T	176150				
	Cod Siruta:					
	COMUNA FITIONEȘTI		Victime omenești	nr.	0	-cantități mari de precipitații nivelul comunei Fitionești – aproximativ 100 l/mp - revărsare pârâu Zăbrăuți;
			Persoane sinistrate	nr.	0	
			Persoane accidentate sau afectate de imbolnaviri pe timpul producerii fenomenului periculos	nr.	0	
		Curs de apă	Case afectate din care:			- scurgeri de pe versanți, torenți (nominalizarea acestora);
			- distruse	nr.	0	
			- avariate	nr.	0	
			- inundate	nr.	0	- bălțiri, ape interne;
			Anexe gospodărești (inclusiv beciuri), din care			
			- distruse:	nr.	0	- incapacitate de preluare a rețelei de canalizare (precipitații
			- avariate:	nr.	0	
			-inundate:	nr.	0	

Obiective sociale și administrative (se menționează școala, grădinița, biserica, spitalul, primăria, locas de cult etc.)	nr.	0	importante cantitativ) - alunecări de teren cu blocarea albiei
Obiective economice	nr.	0	
Obiective culturale	nr.	0	
Zone protejate	nr.	0	
Poduri	nr.	0	
Podete și traversări pietonale	nr.	5	
Drumuri Naționale	km	0	
Drumuri județene	km	17,4	
Drumuri Comunale	km	9,68	
Strazi	km	0	
Drum forestier și agricol	km	30,8	
Cai ferate	km	0	
Teren arabil	ha	0	
Sere și solarii	mp	0	
Pășuni, fânețe	ha	0	
Păduri	ha	0	
Rețele de alimentare cu apă, canalizare	km	0	
Surse de alimentare cu apă în sistem centralizat	nr.	0	
Uzine de apă	nr.	0	
Stații de epurare	nr.	0	
Fântâni	nr.	0	
Animale moarte	nr.	0	
Construcții hidrotehnice afectate (cu menționarea denumirii, capacităților, deținătorului)	nr.	0	
Rețele electrice, telefonice, alte rețele de comunicații	km	0	
Rețele alimentare cu gaze naturale	km	0	
Pagube produse de poluări accidentale generate de inundații (cursuri de apă, prize de apă, altele)	nr.	0	
Alte pagube		0	

**PROCES VERBAL PRIVIND CONSTATAREA ȘI EVALUAREA PAGUBELOR PRODUSE ÎN URMA
FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE AVÂND CA EFECT PRODUCEREA DE
INUNDAȚII, SECETĂ HIDROLOGICĂ, INCIDENTE/ACCIDENTE LA CONSTRUCȚIILE HIDROTEHNICE,
POLUĂRI ACCIDENTALE PE CURSURILE DE APĂ**

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ VRANCEA

Nr. 3135/02.06.2025

U.A.T. FITIONESTI Nr. 2743/02.06.2025

PROCES VERBAL

privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor
hidrometeorologice periculoase, în comuna Fitionesti
din perioada 24.05.2025 – 27.05.2025

Comisia numită prin Ordinul Prefectului nr. 209 din 30.05.2025, formată din:

- | | |
|-------------------|--|
| - Gogean Costica | - Consiliul Județean Vrancea |
| - Pirvu Sebastian | - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al jud. Vrancea |
| - Rusu Mihaela | - Inspectoratul Județean în Construcții Vrancea |
| - Negut Claudiu | - Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea |
| - Cazacu Iordache | - primar UAT Fitionesti |

ne-am deplasat astăzi, 02.06.2025, în comuna Fitionesti, județul Vrancea, în prezența domnului Cazacu Iordache (primar) din partea Primăriei Fitionesti unde am constatat faptul că, în urma precipitațiilor din perioada de 24.05.2025 – 27.05.2025, au fost afectate următoarele:

Nr. crt	Caracteristici obiectiv avariat/distrus				Tip obiectiv avariat / distrus				Sursă viitură / inundație	Mecanism de inundare	Caracte-ristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului					Valoare pe obiect afectat și tip de material (lei)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Denumire		U.M.	Cantitate	Deținător (persoană fizică/juridică)	Localizare(adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundat/ Avariat / Distrus	Precipitații abundente					-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Pentru pagubele înregistrate pe drumurile județene, respectiv cei 17.4km raportați ca fiind avariați, prin raportul operativ nr. 2675/28.05.2025, Consiliul Județean Vrancea a inițiat demersurile pentru punerea în siguranță a drumului în regim de urgență: a fost obținută autorizarea de construire nr. 3/28.05.2025 și a fost emis ordinul de începere al lucrărilor de intervenție.

**Poziția 4 din tabel nu a putut fi verificată efectiv, drumul fiind impracticabil.

***Pe o parte din drumurile raportate ca fiind avariate conform raportului operativ nr. 2675/28.05.2025 primăria comunei a intervenit pentru redarea circulației.

****Lucrările de extindere a rețelei de canalizare au fost afectate prin spalarea umpluturilor pe zonele unde a fost montată rețeaua de canalizare și nu a fost refăcut stratul asfaltic.

*****Primăria comunei Fitionesti a depus la Compania Națională de Investiții proiect de modernizare a drumurilor și uleiului sătesii de pamant.

Notă:

(1) Tabelul se va completa astfel:

a) la coloana 5 se va menționa localizarea obiectivului afectat de pe cursul de apă;

b) la coloana 6 se va folosi I pentru inundat, A pentru avariat, D pentru distrus;

c) la coloana 7 se va menționa sursa inundației: fluvială, pluvială, apă freatică, marină, barare artificială;

d) la coloana 8 se va menționa mecanismul de inundare: depășirea capacității de transport a albiei, depășirea asigurării lucrărilor de apărare, distrugerea infrastructurii de apărare, blocare (restricționare),

alte;

e) la coloana 9 se va menționa caracteristica viiturii: viitură rapidă, viitură naturală, viitură de primăvară produsă din cauza topirii zăpezii, viitură solidă, viitură cu niveluri remarcabile, altele;

f) la coloana 10 se va menționa denumirea cursului de apă.

(2) Valorile pentru refacerea obiectivelor afectate sunt estimate, iar pentru stabilirea valorii finale de reabilitare a infrastructurii afectate vor fi elaborate studii tehnice/studii de fezabilitate prin grija proprietarului/deținătorului/administratorului.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 6 (șase) exemplare.

Membrii comisiei:

- Consiliul Județean Vrancea

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Vrancea

- Inspectoratul Județean în Construcții Vrancea

- Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea

- U.A.T. Fitionesti

- Gogean Costica

- Pirvu Sebastian

- Rusu Mihaela


- Negut Claudiu-Gabriel

- Cazacu Iordache





ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Cabinet Președinte



Str. Cuza Voda, nr.56, 620034, Focșani, Vrancea, România
Tel.40.237.616800 ; 40.237.213057;
e-mail : contact@cjvrancea.ro
www.cjvrancea.ro

Nr. 10168 / 13.06.2025

Către,
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vrancea
În atenția domnului Prefect Marius - Eusebiu IORGA

Referitor la: solicitarea de revizuire și refacere a Procesului verbal de constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în comuna Fitionești din perioada 24.05.2025-27.05.2025

Comisia numită prin Ordinul Prefectului nr. 209 din 30.05.2025, s-a deplasat pe data de 02.06.2025 în comuna Fitionești unde a întocmit Procesului verbal privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în comuna Fitionești din perioada 24.05.2025-27.05.2025, înregistrat sub nr. 3135/02.06.2025 la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vrancea și sub nr. 2743 /02.06.2025 la Unitatea administrativ teritorială comuna Fitionești.

În cadrul acestui document pentru drumul județean 205J nu a fost introduse în cadrul tabelului centralizator datele necesare la coloana 11 – referitoare la Denumire obiect afectat (descriere mod afectare) cu material, U.M., cantitatea, ci a fost făcută următoarea precizare: „Pentru pagubele înregistrate pe drumurile județene, respectiv cei 17,4 km. raportați ca fiind avariați, prin raportul operativ nr. 2675 /28.05. 2025, Consiliul Județean Vrancea a inițiat demersurile pentru punerea în siguranță a drumului în regim de urgență, a fost obținută autorizația de construire nr.3/28.05.2025 și a fost emis ordinul de începere a lucrărilor de intervenție”.


În Ordinului comun al M.A.P. si M.A.I. nr. 459/78/2019 referitor la Regulamentul din 7 martie 2019 privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră la Art.107, se precizează următoarele:

Alin.(3) Comisa de constatare și evaluare a pagubelor întocmește procesele verbale, conform prevederilor anexelor nr.10 și 11 la prezentul regulament, prin validarea și





ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Cabinet Președinte



Str. Cuza Voda, nr.56, 620034, Focșani, Vrancea, România
Tel.40.237.616800 ; 40.237.213057;
e-mail : contact@cjvrancea.ro
www.cjvrancea.ro

centralizarea datelor conținute în rapoartele operative întocmite la nivelul Comitetelor locale pentru Situații de urgență și evaluarea acestora;

Alin.(4) Persoanele nominalizate în comisiile de constatare și evaluare a pagubelor produse au obligația asumării, pe baza experienței și a cunoștințelor tehnice/profesionale deținute, a Proceselor -verbale conform anexelor nr.10 și 11 la prezentul regulament.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, la Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale, se precizează următoarele:

1.la Art. 14, alin. (2) „La elaborarea raportului de expertiză tehnică se iau în considerare datele și informațiile din procesul - verbal de constatare a pierderilor provocate de fenomenele meteorologice periculoase și de alți factori vătămători, întocmit conform prevederilor legale în vigoare”.

2.la Art. 14, alin. (4) „Pentru lucrările de intervenție efectuate pentru înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale, cuprinse la art. 381 alin.(2) lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, până la aprobarea documentației de avizare, se aprobă deschiderea finanțării și începerea execuției lucrărilor pe baza de liste de lucrări estimate cantitativ și valoric”.

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea are încheiat cu Asocieria Asocieria S.C. E.M. Prime Construct S.R.L., S.C. Euro Proiect S.R.L. și S.C. Acvi-Star Construct S.R.L. prin lider de asociere S.C. E.M. Prime Construct S.R.L. București, Acordul cadru de lucrări nr. 3622/27.02.2024, respectiv Contractul subsecvent de lucrări nr.7155/29.04.2025 pentru: „Elaborare servicii de proiectare la faza de: Expertize tehnice, Studii de teren-studii topografice, studii geologice, studiu hidrologice (dacă este cazul), Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții – D.A.L.I., Proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construire-P.A.C., Proiecte pentru autorizarea lucrărilor de desființare – P.A.D.(dacă este cazul), Proiecte de organizare a execuției lucrărilor-P.O.E., Proiecte tehnice de execuție - P.T.E., Asistentă tehnică din partea proiectantului și Execuții de lucrări pentru: „Lucrări de refacere și punere în siguranță a unor sectoare de drumuri județene și poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 48 de luni calendaristice”.


În urma deplasării în teren a prestatorului serviciilor de proiectare, acesta a elaborat Lista de lucrări estimată cantitativ care cuprinde următoarele capitole de lucrări/articole:

- terasamente pe o lungime de 15.500 m.;
- desfundări șanțuri și podețe = 20 buc;
- blocaj din bolovani pe o lungime de 15.500 m.
- strat de balast pe o lungime de 15.500 m.





ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Cabinet Președinte



Str. Cuza Voda, nr.56, 620034, Focșani, Vrancea, România

Tel.40.237.616800 ; 40.237.213057;

e-mail : contact@cjvrancea.ro

www.cjvrancea.ro

- strat de piatră spartă pe o lungime de 15.500 m.
- șanțuri de pământ în lungime de 15.000 m.
- podețe corugate transversale Dn 800 x 10 = 4 buc.
- podețe corugate drumuri laterale Dn 600 x 10m = 8 buc;
- podețe corugate accese proprietăți Dn 300 = 300m.


Analizând datele cuprinse în procesul verbal de constatare și evaluare a pagubelor referitoare la drumul județean 205 J și datele proiectantului din Lista de lucrări estimată cantitativ, se observă că există neconcordanțe majore între datele prezentate în cele două documente, după cum urmează:

- în procesul verbal de constatare și evaluare a pagubelor Anexa nr. 11, la coloana nr. 11 Denumirea obiectului afectat sunt consemnate ca fiind afectate/deteriorate terasamente din drumul județean 205J, iar în Lista de lucrări estimată cantitativ proiectantul a identificat pe sectorul din drumul județean 205J pe care trebuie intervenit, terasamente în lungime de 15.500 m. care trebuie realizate;
- în procesul verbal de constatare și evaluare a pagubelor Anexa nr. 11, la coloana nr. 11 Denumirea obiectului afectat, nu sunt consemnate ca fiind afectate/deteriorate, colmatate șanțuri și podețe, iar în Lista de lucrări estimată cantitativ proiectantul a identificat pe sectorul din drumul județean 205J pe care trebuie intervenit, desfundări șanțuri și podețe în număr de 20 buc. care trebuie realizate;
- în procesul verbal de constatare și evaluare a pagubelor Anexa nr. 11, la coloana nr. 11 Denumirea obiectului afectat, nu sunt consemnate ca fiind afectate/deteriorate podețe corugate transversale, iar în Lista de lucrări estimată cantitativ proiectantul a identificat pe sectorul din drumul județean 205J pe care trebuie intervenit, un număr total de 4 podețe corugate transversale necesar a fi realizate;
- în procesul verbal de constatare și evaluare a pagubelor Anexa nr. 11, la coloana nr. 11 Denumirea obiectului afectat, nu sunt consemnate ca fiind afectate/deteriorate podețe corugate drumuri laterale, iar în Lista de lucrări estimată cantitativ proiectantul a identificat pe sectorul din drumul județean 205J pe care trebuie intervenit, un număr total de 8 podețe corugate drumuri laterale necesar a fi realizate;
- în procesul verbal de constatare și evaluare a pagubelor Anexa nr. 11, la coloana nr. 11 Denumirea obiectului afectat, nu sunt consemnate ca fiind afectate/deteriorate șanțuri de pământ, iar în Lista de lucrări estimată cantitativ proiectantul a identificat pe sectorul din drumul județean 205J pe care trebuie intervenit, șanțuri de pământ în lungime de 15.000 m. necesar a fi realizate;
- în procesul verbal de constatare și evaluare a pagubelor Anexa nr. 11, la coloana nr. 11 Denumirea obiectului afectat nu sunt consemnate ca fiind afectate/deteriorate accese în curți/proprietăți pe sectorul din drumul județean 205J pe care trebuie intervenit, iar în





ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Cabinet Președinte



Str. Cuza Voda, nr.56, 620034, Focșani, Vrancea, România
Tel.40.237.616800 ; 40.237.213057;
e-mail : contact@cjvrancea.ro
www.cjvrancea.ro

Lista de lucrări estimată cantitativ proiectantul a identificat pe sectorul din drumul județean 205J pe care trebuie intervenit podețe corugate accese curți/proprietăți Dn 300 x 5,00 m-asim. Dn 600, L=10m = 300 m.

În forma actuală Procesul verbal de constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în comuna Fitionești din perioada 24.05.2025-27.05.2025, nu poate fi pus la dispoziția expertului tehnic în vederea elaborării expertizei tehnice datorită neconcordanțelor sus – menționate precum și datorită faptului că nu cuprinde elementele necesare conform conținutului cadrul menționat în actul normativ.

Față de cele prezentate anterior, respectuos vă rugăm să dispuneți măsurile necesare pentru revizuirea și refacerea Procesului verbal de constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în comuna Fitionești din perioada 24.05.2025-27.05.2025 conform celor prezentate anterior.

Președintele
Consiliului Județean Vrancea
Nicușor HALICI

Director executiv: Iordache Romeo

Șef Serviciu: Stanciu Claudia

Responsabil tehnic: Gogean Costica





**COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII
DE URGENȚĂ VRANCEA
GRUPUL DE SUPORT TEHNIC I**

Nr.2377/17.06.2025

SGA Vrancea
Nesecret
Exemplar unic

Minuta

Sedinta de lucru din data de 17.06.2025

Incheiat astazi 17.06.2025 cu ocazia solicitarii CJSU Vrancea nr 3222/16.06.2025, avand in vedere adresele Consiliului Judetean Vrancea nr. 10168 si 10169/13.06.2025.

La sedinta au participat reprezentantii institutiilor care fac parte din cele 2 grupuri de suport tehnic respectiv GST 1 si GST 2 conform listei de prezenta anexata prezentei minute.

- Domnul Prefect Marius Eusebiu Iorga deschide sedinta de lucru prezentand motivatia solicitarii convocarii celor 2 grupuri de suport tehnic si anume neconcordanțe între Procesele Verbale de validare pagube si realitatea din teren ca urmare a inventarierii pagubelor in urma vizitei la teren a prestatorului de servicii de proiectare.
- Domnul prefect mentioneaza oportunitatea ca aceste Procese Verbale de validare pagube sa fie intocmite mai in detaliu astfel incat Curtea de Conturi sa dispuna de cat mai multe detalii cu privire la folosirea banilor publici.
- De asemenea propunerea ca urmare a consultarii cu reprezentantii I.J.C. Vrancea ca in cazul Procesului verbal de la Fitionesti nota de la sfarsitul documentului sa faca parte integranta din continutul tabelului centralizator al pagubelor validate, intrucat sectorul de drum judetean a fost avariat ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase din perioada menionata in Proces Verbal insa datorita existentei autorizatiei de construire emisa, acesta nu a fost introdus in tabel ca si paguba, el fiind mentionat la nota.
- In ceea ce priveste Procesul Verbal de la Dumitresti, acesta prezinta neconcordanțe ale lungimilor sectoarelor de drum.
- I se da cuvantul domnului Cristian Prescornitoiu - director al I.J.C Vrancea, care argumenteaza ca aceste comisii fac constatari vizuale, ca din comisii nu fac parte experti, care sa evalueze in detaliu pagubele. Evaluările au consemnat avarierea sau distrugerea urmand ca beneficiarul sau detinatorul bunului sa ia masuri pentru readucerea la starea initiala asta insemnand inceperea cu expertiza, proiectare, unde proiectantul stabileste cantitatile. Acesta mentioneaza ca este normal ca proiectantul sa gaseasca cantitati mai mari decat cele consemnate de catre comisii in Procesele Verbale intrucat este nevoie de timp fizic mult mai mult pentru a face o analiza amanuntita iar comisiile nu au acest timp. Atunci cand comisia se deplaseaza pe teren daca pe un drum exista autorizatie, I.J.C. si implicit comisia nu mai poate valida sectorul de drum respectiv, intrucat executantul este cel responsabil pe sectorul care este mentionat in autorizatie. Daca sectorul de drum nu avea autorizatie emisa, comisia il mentiona in Procesul Verbal si nu mai erau probleme.
- Domnul Prefect solicita I.J.C. un punct de vedere din care sa se evidentieze solutia ce se poate aplica in cazul de fata.

- Domnul Prescornitoiu specifica ca mentiunea(nota) de la sfarsitul Procesului Verbal de la UAT Fitionesti sa fie introdusa in tabel exact in forma in care ea a fost intocmita.
- Domnul Dragulescu Catalin propune ca aceasta solutie sa fie considerata ca si eroare materiala si ca ar trebui intocmita o solicitare, in care sa se stipuleze introducerea si semnarea in mod solidar a tuturor membrilor care au facut parte din cadrul comisiei.
- Doamna Director al S.G.A. Vrancea, doamna Dorina Vraciu intervine si mentioneaza ca aceste comisii si aceste proceduri functioneaza de mai multi ani, iar in comisii sunt si membri ai obiectivelor afectate, inclusiv reprezentanti ai primariilor si nu au fost probleme pana acum. De asemenea se face referire si la faptul ca nu are sens deplasarea unei alte comisii.
- Totodata este mentionat faptul ca Primaria este cea care intocmeste primul document si ca are reprezentare si in comisii.
- Doamna Rusu Mihaela din cadrul I.J.C.Vrancea mentioneaza ca din punctul de vedere al modului de intocmire al Procesului Verbal de la Fitionesti, acesta este redactat corect dar ca nu este impotriva ca acea nota sa fie introdusa in continutul procesului Verbal.
- Domnul Prescornitoiu Cristian mentioneaza ca ADP-urile de odinioara erau eficiente pentru ca ajutau comisiile privind situatia drumurilor in executie. Se mentioneaza ca procedura de validare pagube este una eficienta.
- Domnul Damian Valentin din cadrul SC Hidroelectrica SA specifica ca procedura este benefica ca se face o estimare rapida si eficienta iar procedura functioneaza de multi ani.
- Domnul Dragulescu Catalin mentioneaza totodata ca analiza Curtii de Conturi priveste doar aducerea la starea initiala a sectorului de drum de dinaintea producerii fenomenului hidrometeorologic periculos si ca aceasta nu este o solutie buna deoarece starea initiala este una precara pe anumite sectoare de drumuri evidentiindu-se lipsa santurilor si rigolelor de preluare a apelor pluviale.
- Doamna Rusu Mihaela mentioneaza ca la UAT Fitionesti este de acord cu solutia propusa de domnul Cristian Prescornitoiu si il informeaza pe domnul Romeo Iordache – director Directia Tehnica a Consiliului Judetean Vrancea, ca in ceea ce priveste Procesul Verbal de la U.A.T. Dumitresti, in acest caz au fost 2 comisii de validare pagube care au consemnat intreaga lungime de drum judetean avariata aici nefiind cazul modificarii acestora.
- Domnul Catalin Dragulescu concluzioneaza care este forma de modificare a Procesului Verbal si ii solicita domnului Romeo Iordache ca si reprezentant al CJ Vrancea sa comunice daca aceasta modificare este satisfacatoare, acesta confirmand ca este de acord cu modificarile propuse.
- La sedinta s-a alaturat si domnul Presedinte al Consiliului Judetean Vrancea Nicusor Halici care face o paralela intre realitatea din teren si modul in care se intocmesc documentele care stau la baza reabilitarii drumurilor.
- Ca si concluzie in cazul Procesului Verbal de constatare si evaluare a pagubelor produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase in comuna Fitionesti din perioada 24.05.2025-27.05.2025 inregistrat sub nr. 3135/02.06.2025 la Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta si sub nr. 2743/02.06.2025 la UAT Fitionesti, se muta nota in tabelul cu pagubele inregistrate in forma in care a fost conceputa, iar la U.A.T. Dumitresti Procesele Verbale raman asa cum su fost intocmite.
- Niciun membru nu s-a opus in concluzie toti membrii prezenti in sala au fost de acord cu aceasta propunere.
- La capitolul Diverse, domnul Catalin Dragulescu mentionat Raportul Operativ de la U.A.T. Garoafa nr 8782/13.06.2025, privind fenomenele hidrometeorologice periculoase din perioada 11-12.05.2025 si a solicitat membrilor celor doua grupuri de lucru un punct de vedere cu privire la necesitatea emiterii Ordinului de Prefect pentru deplasarea comisiei de validare pagube.
- Totodata domnul Dragulescu a specificat ca in perioada vizata, conform datelor inregistrate la statiile hidrometrice ale S.G.A. Vrancea din localitatile Mircesti si Botarlau aflate in zona cea mai apropiate de U.A.T. Garoafa, nu s-au semnalat precipitatii si nici variatii de nivel si debit semnificative ale r. Putna, lucru confirmat si de dl. Damian Valentin, intrucat SC Hidroelectrica SA monitorizeaza debitele pe r Putna si pe r. Siret deci nu se justifica

deplasarea comisiei. Membrii grupurilor de suport tehnic au fost de acord cu anularea deplasării comisiei de validare pagube ca nefondata.


- Sedința s-a declarat încheiată la ora 15 :30

Punctul de vedere însoțit de Grupul de Suport Tehnic I va fi prezentat de către coordonatorul grupului în ședința CJSU.

COORDONATOR GRUP DE SUPORT TEHNIC I

DIRECTOR,

DORINA VRACIU



**PROCES VERBAL PRIVIND CONSTATAREA ȘI EVALUAREA PAGUBELOR PRODUSE ÎN URMA
FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE AVÂND CA EFECT PRODUCEREA DE
INUNDAȚII, SECETĂ HIDROLOGICĂ, INCIDENTE/ACCIDENTE LA CONSTRUCȚIILE HIDROTEHNICE,
POLUĂRI ACCIDENTALE PE CURSURILE DE APĂ**

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ VRANCEA

Nr. 4092/23.03.2026

U.A.T. FITIONESTI Nr. 1342/23.03.2026.

PROCES VERBAL

privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor
hidrometeorologice periculoase, în comuna Fitionesti
din perioada 24.05.2025 – 27.05.2025

Comisia numită prin Ordinul Prefectului nr. 209 din 30.05.2025, formată din:

- | | |
|-------------------|--|
| - Gogean Costica | - Consiliul Județean Vrancea |
| - Pirvu Sebastian | - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al jud. Vrancea |
| - Rusu Mihaela | - Inspectoratul Județean în Construcții Vrancea |
| - Negut Claudiu | - Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea |
| - Cazacu Iordache | - primar UAT Fitionesti |

ne-am deplasat în data de 02.06.2025, în comuna Fitionesti, județul Vrancea, în prezența domnului Cazacu Iordache (primar) din partea Primăriei Fitionesti unde am constatat faptul că, în urma precipitațiilor din perioada de 24.05.2025 – 27.05.2025, au fost afectate următoarele:

Nr. crt	Tip obiectiv avariata / distrus						Sursă viitură / inundație	Mecanism de inundare	Caracteristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torenți); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și tip de material) (lei)
	Caracteristici obiectiv avariata/distrus		Deținător (persoană fizică/juridică)	Localizare(adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundat/ Avariata / Distrus	Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)					Material	U.M.	Cant.		
	Denumire	U.M.												Cantitate	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Satul Fitonești															
1	Ulita	Km	0.5	UAT Fitonești	Sat Fitonești; punct Teodorescu	A	Precipitații abundente	-	-	Surgeri de pe versanți	Scurgerea apei pe platforma drumului a condus la spălarea drumului pe o lungime de aproximativ 0.5 km	balast	Km	0.5	
2	Drumuri si ulite satesti de pamant	Km	0.8	UAT Fitonești	Sat Fitonești; punct Chirica	A	Precipitații abundente	-	-	Surgeri de pe versanți	Scurgerea apei pe platforma drumului a condus la formarea de ravene longitudinale pe o lungime de aproximativ 0.8 km	pamant	Km	0.8	
3	Drumuri si ulite satesti de pamant	Km	1	UAT Fitonești	Sat Fitonești; punct Tanuta- Izlaz Ghimicești	A	Precipitații abundente	-	-	Surgeri de pe versanți	Scurgerea apei pe platforma drumului a condus la formarea de ravene longitudinale pe o lungime de aproximativ 1 km	pamant	Km	1	
4	Drumuri si ulite satesti de pamant	Km	2	UAT Fitonești	Sat Fitonești; punct Glod-punct Tisa	A	Precipitații abundente	-	-	Surgeri de pe versanți	Scurgerea apei pe platforma drumului a condus la formarea de ravene longitudinale pe o lungime de aproximativ 2 km	pamant	Km	2	
Satul Ghimicești															
5	Ulita	Km	0.3	UAT Fitonești	Sat Ghimicești; punct Stamate-Ghimici	A	Precipitații abundente	-	-	Surgeri de pe versanți	Scurgerea apei pe platforma drumului fără rigole a condus la crearea de fagase pe o lungime de aproximativ 0.3 km	balast	Km	0.3	
6	Drumuri si ulite satesti de pamant	Km	1	UAT Fitonești	Sat Ghimicești; punct pripor Stamate	A	Precipitații abundente	-	-	Surgeri de pe versanți	Scurgerea apei pe platforma drumului a condus la formarea de ravene longitudinale pe o lungime de aproximativ 1 km	pamant	Km	1	
Satul Ciolanesti															
7	Drumuri si ulite satesti de pamant	Km	2.5	UAT Fitonești	Sat Ciolanesti; punct Ciolanesti-Clopotnita	A	Precipitații abundente	-	-	Surgeri de pe versanți	Scurgerea apei pe platforma drumului a condus la formarea de ravene longitudinale pe o lungime de aproximativ 2.5 km	pamant	Km	2.5	
Satul Manastioara															
8	Drumuri si ulite satesti de pamant	Km	0.6	UAT Fitonești	Sat Manastioara; punct Chicerea	A	Precipitații abundente	-	-	Surgeri de pe versanți	Scurgerea apei pe platforma drumului a condus la formarea de ravene longitudinale pe o lungime de aproximativ 0.6 km	pamant	Km	0.6	
10	Ulita	Km	0.9	UAT Fitonești	Sat Manastioara; punct Adrian Ionut Alexie	A	Precipitații abundente	-	-	Surgeri de pe versanți	Scurgerea apei pe platforma drumului fără rigole a condus la crearea de fagase pe o lungime de aproximativ 0.9 km	balast	Km	0.9	

Nr. crt	Tip obiectiv avariata / distrus										Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect avariata și tip de material) (lei)
	Caracteristici obiectiv avariata/distrus			Deținător (persoană fizică/juridică)	Localizare(adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundat/ Avariata / Distrus	Sursă viitură / inundație	Mecanism de inundare	Caracteristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torenți); scurgere de pe versanți	Denumire obiect avariata (descriere mod avariata)	Material	U.M.	Cant.	
	Denumire	U.M.	Cantitate												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
UAT FITIONESTI															
11	Drum Județean(205J)	Km	17.4	CJ Vrancea	UAT Fitionesti	A	Precipitații abundente	-	-	Surgeri de pe versanți	Pentru pagubele înregistrate pe drumurile județene, respectiv cei 17.4km raportați ca fiind avariați, prin raportul operativ nr. 2675/28.05.2025, Consiliul Județean Vrancea inițiază demersurile pentru punerea în siguranța a drumului în regim de urgență: obținuse autorizația de construire nr.3/28.05.2025 și emiseșe ordinul de începere al lucrărilor de intervenție. Comisia de validare a pagubelor nu a putut evalua nemijlocit situația.	balast	Km	17.4	
Total U.A.T. - Drumuri de interes local(ulite balastate) – 1.7 km															
- Drumuri si ulite satești de pamant (drumuri de pamant) – 7.9km															
- Drumuri județene – 17.4km															

*Poziția 4 din tabel nu a putut fi verificată efectiv, drumul fiind impracticabil.

**Pe o parte din drumurile raportate ca fiind avariate conform raportului operativ nr. 2675/28.05.2025 primăria comunei a intervenit pentru redarea circulației.

***Lucrările de extindere a rețelei de canalizare au fost afectate prin spălarea umpluturilor pe zonele unde a fost montată rețeaua de canalizare și nu a fost refăcut stratul asfaltic.

****Primăria comunei Fitionesti a depus la Compania Națională de Investiții proiect de modernizare a drumurilor și ulitelor satești de pamant.

Notă:

(1) Tabelul se va completa astfel:

a) la coloana 5 se va menționa localizarea obiectivului afectat de pe cursul de apă;

b) la coloana 6 se va folosi I pentru inundat, A pentru avariata, D pentru distrus;

c) la coloana 7 se va menționa sursa inundației: fluvială, pluvială, apă freatică, marină, barare artificială;

d) la coloana 8 se va menționa mecanismul de inundare: depășirea capacității de transport a albiei, depășirea asigurării lucrărilor de apărare, distrugerea infrastructurii de apărare, blocare (restricționare),

alte;

e) la coloana 9 se va menționa caracteristica viiturii: viitură rapidă, viitură naturală, viitură de primăvară produsă din cauza topirii zăpezii, viitură solidă, viitură cu niveluri remarcabile, altele;

f) la coloana 10 se va menționa denumirea cursului de apă.

(2) Valorile pentru refacerea obiectivelor afectate sunt estimative, iar pentru stabilirea valorii finale de reabilitare a infrastructurii afectate vor fi elaborate studii tehnice/studii de fezabilitate prin grija proprietarului/deținătorului/administratorului.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 6 (șase) exemplare.

Membrii comisiei:

- Consiliul Județean Vrancea

- Gogean Costica

- Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Vrancea - Pîrvu Sebastian 23.05.2025 J.A.T. Fitionesti

- Inspectoratul Județean în Construcții Vrancea

- Rusu Mihaela

